

41) 유역번호 : 67-05-L-B4

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.554315, 126.942381
주소	마포구 노고산동 20-70	종점	37.554451, 126.942661
비탈면 종류	자연사면	구역 연장	60m
시설물 현황	담장 및 옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
30	6	작산형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	0	58/C
7	2	3	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	주거지에 연접한 사면으로 옹벽 및 담장으로 보강되어 있으나 사면 표면의 표토가 유실되어 하부에 피해가능성 농후		
대책 방안	사면 보호시설 설치 및 면정리		