

35) 15-14-L-B7

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.565870, 126.939532
주소	서울 서대문구 신촌동 134	종점	37.565074, 126.939469
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	150m
시설물 현황	도로		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
20	10	철형	평행형	있음	-	-	100	무	완전 배수	무	양호	13	-	29/B
3	2	1	2	0	0	0	5	0	1	1	1			

위성사진	상세위치도면
	

전경1	전경2
	

조사 의견	전체적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리.