

66) 12-L-01-B21

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.582677, 126.934887
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-96	종점	37.582422, 126.934125
비탈면 종류	비탈면	구역 연장	72 m
시설물 현황	배수시설		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 (등급)
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	적음	무	무	28	-10	44/C
5	2	3	3	1	-	-	3	1	2	1	5			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	주거지 배후의 사면으로 일부 표토 유실이 보이거나 배수시설이 잘 정비되어 있음		
대책 방안	지속적인 유지관리		