## 산지경계부 관리주체 구분 및 관리범위 확인 조사표

산지명	안산		
연 번	15-05-D-급-06		
대표 주소	서울시 서대문구 홍제동 44-43		
시점 좌표 / 종점 좌표	37°34'45.35"N, 126°57'0.02"E	위치도	
연장	_		
재해위험도	C등급 ( 41 )		



내 업 확 인 사 항													
도시계획	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 기타 법령 등에 따른 지역·지구 등 (도시지역(2012-08-09),제2종일반주거지역(12층이하)) ( 과밀억제권역<수도권정비계획법> )												
소유자	국유지 (			) 공유지 (			)	)			사유지 ( 임** )		
지목	임야·공원( )			대지( 🗸 )			도로( )			기타 ( )			
현 장 확 인 사 항													
경계부 형태	자연 사면 (	)	인공 사면 h= ( ) m	산지	)	<b>5</b> .	<b>2</b>	<b>주</b> 택			70000	를도,이외( )	
부속	옹벽	사방시	]설	배수시설	산마루	측구	낙석방지칙	† 담정	;}	사면	소단	기타	
시설물	( )	(	)	( <b>/</b> )	(	)	( )	(	) 	(	)	( )	
이용현황	공원			전답지 <u>!</u> ( )		<u>도로</u> (	접합 )	<u>주택</u> ( •	<u>접합</u> / )	<u>기타</u> ( )			
관리주체 및 관리기관	산지/공 ○ 도시계획시 된 공원/임 ○ 타사면 경제되는 공원/임 ○ 공원/임야 및 기능 대설치된 사면	설로 야 내 /   지점과   야 내	결정 나면 연결 사면	도로      도시계획/된 도로부=      지목이 도      도로의 역기능 유지된	속 사면 .로인 시	결정 라면 및 설치 속물	○ 대지경계 ○ 건축물 연 능 유지를 인공사면 ○ 지목이 디	안전 확호 위해 설	면	○ 도로 구분 ○ 개별	기타 -, 주택 기준 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	사면 , 산지 사면 준용 다라 구분 )	
사면경계부 관리범위	산지/공원 ○사면 전체 사명배스로 소		○ 도로 속시		○주 부 <u>-</u>	·택 옹 속시설	비산지사면 . 벽 배후 물	도로사면 ○ 상부도. 주택 사 ( →도로사면의 ○ 상부주 ( 도로 사 ( →주택사면의	주택 로/하- 년 보속시설 택/하-	모	기타사! ○ 기타 부 <del>속</del> 시	면 II 산지사면 사면의 설물	

\*부속시설물: 사면배수로, 소단, 사면보호보강시설

2015. 10. 08. 현장조사자 고준영