

## 299) 02-71-L-B1

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'00.718~126°57'16.006
주소	서울시 종로구 구기동 211-2	종점	37°36'58.025~126°57'18.475
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	100m
시설물 현황	배수로 및 기슭막이, 배수시설		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산/등급
20	35	복합형	상승형	무	220	2	10	무	보통	무	불량	28	-5	56/C
3	4	4	3	1	4	4	1	1	3	1	2			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	
대책 방안	