## 169) 01-19-L-B4

## (1) 조사개요

| 산지명    | 인왕산                | 시점    | 37°35′20.489~126°57′00.466 |  |  |
|--------|--------------------|-------|----------------------------|--|--|
| 주소     | 서울시 서대문구 홍제동 산10-8 | 종점    | 37°35'22,391~126°57'00,302 |  |  |
|        |                    |       |                            |  |  |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면              | 구역 연장 | 75 m                       |  |  |

## (2) 조사결과

| 비탈면<br>경사각<br>() | 비탈면<br>높이<br>(m) | 종단<br>형상 | 회다  | 계곡<br>유무 | 계곡<br>연장<br>(m) | 계곡<br>폭<br>(m) | 토층<br>심도<br>(cm) | 상부<br>외력 | 지하수 | 붕괴<br>이력 | 보호<br>시설 | 사회적<br>영향도 | 보정<br>점수 | 점수<br>합산<br>/등급 |
|------------------|------------------|----------|-----|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 20               | 20               | 직선형      | 상승형 | 무        | 0               | 0              | 50               | 무        | 적음  | 무        | 양호       | 20         | 15       | 24/D            |
| 3                | 3                | 2        | 3   | 1        | 0               | 0              | 2                | 1        | 2   | 1        | 1        | 30         | -15      | 34/B            |



| 조사<br>의견 | 식생 및 보호시설 상태 양호하며 옹벽 상부 낙석방지울타리 시공중<br>유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음. |
|----------|---|
| 대책<br>방안 | 현 상태 유지관리   |