10) 15-05-L-B2

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.581562, 126.949730			
주소	서울 서대문구 홍제동 44-231	종점	37.578202, 126.950388			
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	347m			
시설물 현황	가옥					

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종 단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
35	30	복합형	상승형	있음	20	2	100	무	많음	무	양호	- 30	-15	60/C
10	4	5	4	5	2	4	5	0	4	1	1			

