

42) 15-16-L-B2

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.573257, 126.940339
주소	서울 서대문구 연희동 산 2-17	종점	37.571543, 126.937543
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	403m
시설물 현황	도로, 공원		

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 수	점수 합산 /등급
20	25	요형	하강형	없음	-	-	100	무	적음	무	양호	7	-	28/B
3	3	4	1	1	0	0	5	0	2	1	1			

<p>위성사진</p> 	<p>상세위치도면</p> 
<p>전경1</p> 	<p>전경2</p> 

조사 의견	사면 높이가 낮고 환경사면의 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리.