

61) 65-04-L-02-B7

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.572173, 126.924080
주소	서울 서대문구 연희동 520-148	종점	37.572467, 126.924393
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	30m
시설물 현황	경사 30도 내외 사면 계류 수반 보호시설없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
31	16	요형	상승형	있음	97	3	20	무	보통	없음	무	30	0	69/D
10	3	3	3	5	4	1	1	1	2	1	5			



조사 의견	주택지 배후 사면으로 침식 일부 진행
대책 방안	표면 보호공 설치