


40) 유역번호 : 67-05-L-B3

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.554189, 126.942043
주소	마포구 노고산동 20-72	종점	37.554315, 126.942381
비탈면 종류	자연사면	구역 연장	60m
시설물 현황	배수시설		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
30	6	작년형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	0	58/C
7	2	3	3	1	-	-	3	1	3	1	5			



조사 의견	배수시설에 유송잡물 제거 필요하고 표토 유실 발생 및 불안정한 상태의 사면 정리 필요
대책 방안	면정리 및 사면 보호시설 설치