

346) 02-82-L-B9

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'37.800~126°57'30.064
주소	서울시 종로구 구기동 137	종점	37°36'39.208~126°57'28.249
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	62m
시설물 현황	빌라건물, 보강시설 및 배수시설		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	복합형	상승형	무	170	1	10	주택	보통	무	무	30	+8	74/D
3	2	4	3	1	4	5	1	4	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	가 .
대책 방안	