



15) 15-06-L-B1

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.576545, 126.952843
주소	서울 서대문구 현저동 207	종점	37.571713, 126.954758
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	241m
시설물 현황	아파트, 가옥		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
30	30	복합형	상승형	있음	25	2	100	무	많음	무	양호	30	-	72/D
7	4	5	4	5	2	4	5	0	4	1	1			



조사 의견	계곡부 주변의 기초지반 침하 발생, 옹벽 수평 변위 발생
대책 방안	옹벽구조물 지속적인 관찰 필요.