


## 43) 15-16-L-B3

### (1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.573257, 126.940339
주소	서울 서대문구 연희동 산 2-17	종점	37.571543, 126.937543
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	403m
시설물 현황	도로, 공원		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
20	20	요형	하강형	없음	-	-	100	무	적음	무	양호	30	-	53/C
3	3	4	1	1	0	0	5	0	2	1	1			



조사 의견	하부에 학교 건물이 있음.
대책 방안	배수시설 정비