

139) 16-L-01-B16

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.593373, 126.940488
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-1	종점	37.592676, 126.940713
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	79 m
시설물 현황	석축		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
30	6	직선형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	28	-10	46/C
7	2	2	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진		상세위치도면			
					
전경1		전경2			
					
조사 의견	아파트 및 주거지 배후의 사면으로 전도 수목 및 표토 유실이 보임				
대책 방안	면정리 및 수목제거				