

## 99) 42-13-L-01-B35

### (1) 조사개요

산지명	응봉공원	시점	37.542866,127.003920
주소	중구 신당동 346-640	종점	37.543351,127.003738
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	58m
시설물 현황	조경석		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계/등급
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	-25	32/B
5	2	3	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	주거지 배후의 환경사지로 위험성 낮음
대책 방안	없음