

### 303) 02-73-L-B2

#### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'53.524~126°57'23.503
주소	서울시 종로구 구기동 188-4	종점	37°36'53.528~126°57'18.475
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	100m
시설물 현황	하부에 배수로 및 배수관, 집수정, 굴막이		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
13	10	복합형	상승형	무	70	2	10	무	적음	무	양호	25	-25	28/B
3	2	4	3	1	4	4	1	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	짧
대책 방안	