

2) 15-01-L-B3

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.587902, 126.941533
주소	서울 서대문구 홍제동 308-244	종점	37.585619, 126.941575
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	236m
시설물 현황	주택		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 (등급)
35	25	복합형	하강형	있음	20	1	50	무	완전배수	무	무	30	-	70/D
10	3	5	1	5	2	5	2	0	1	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	능선 절취부에 가옥이 위치함. 낙석 방호시설 설치된 상태임.
대책 방안	유실 우려 구간 지속 관찰.