

98) 42-13-L-01-B34

(1) 조사개요

산지명	응봉공원	시점	37.542628, 127.004596
주소	중구 신당동 346-640	종점	37.542866, 127.003920
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	64m
시설물 현황	담장 및 조경석		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계/등급
21	26	요형	상승형	없음	-	-	51	무	보통	무	무	16	-20	25/B
5	4	3	3	1	0	0	3	1	3	1	5			



조사 의견	주거지 배후의 환경사지로 위험성 낮음
대책 방안	없음