

#### 444) 02-104-L-B4

##### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'13.538~126°57'59.221
주소	서울시 종로구 평창동 268-1	종점	37°36'13.600~126°58'00.518
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

##### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
15	15	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	무	30	-10	43/C
3	2	2	3	1	0	0	3	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 보호시설이 없으나 위험성은 낮음
대책 방안	배수시설 정비