

71) 65-04-L-02-B18

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.573769, 126.927273
주소	서울 서대문구 연희동 186-8	종점	37.573516, 126.927831
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	25m
시설물 현황	옹벽 및 표면 보호공		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 굴강도	비탈면 평화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	불량	양호	없음	혼합	25	-10	48/C
3	2	4	0	7	3	2	4	2	1	5			



조사 의견	주거지 배후 인공사면으로 사면의 경사는 급하나 표면 보호공 설치되어 있어 위험성 낮음
대책 방안	지속적인 주의 점검