

35) 65-03-L-01-B8

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.571445, 126.925573
주소	서울 서대문구 연화동 188-21	종점	37.571445, 126.925573
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	55m
시설물 현황			

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/홀강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	불량	표면시공 없음	없음	토사 비탈면	25	-10	56/C
3	2	4	0	7	3	2	4	5	1	10			



조사 의견	표토가 유실되어 수목이 전도되었음
대책 방안	면정리 및 전단면에 걸쳐 사면 보호 보강공 설치