

383) 02-96-L-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'44.687~126°58'50.621
주소	서울시 종로구 평창동 산6-2	종점	37°36'35.752~126°58'40.656
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	350m
시설물 현황			

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
15	5	요형	상승형	무	210	3	10	무	보통	무	불량	16	-20	23/B
3	1	3	3	1	4	2	1	1	3	1	2			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	95-D	40
대책 방안		