17) 64-05-L-B2

(1) 조사개요

산지명	신사공원	시점	37.592797,126.908266
주소	서울특별시 은평구 신사동 산80-57	종점	37.593045,126.908831

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	45m
시설물 현황	옹벽 설치가 양호함.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
20	8	직선형	직선형	양호	상	완전 건조	양호	매우 양호	없음	혼합	30	-20	31/B
0	1	2	0	5	3	1	2	1	1	5			

위성사진	상세위치도면
전경1	전경2

조사 의견	아파트 옹벽위 사면임. 일부 수목은 정리되어 있음.
대책 방안	현시설 유지관리