24) 64-05-L-B13

(1) 조사개요

산지명	신사공원	시점	37.594474,126.910065
주소	서울특별시 은평구 신사동 산93-1	종점	37.594669,126.910349

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	26m
시설물 현황	옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
10	2	직선형	하강형	없음	0	0	60	무	완전 배수	무	양호	30	-20	29/B
1	1	2	1	1	1	5	3	1	1	1	1			

위성사진	상세위치도면
전경1	전경2

조사 의견	사면이 낮고 경사가 완만함, 일부 수목 정리됨.
대책 방안	현시설 유지관리