39) 유역번호 : 67-05-L-B2

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.553986,126.941885
주소	마포구 노고산동 20-75	종점	37.554189,126.942043

비탈면 종류	자연사면	구역 연장	40m
시설물 현황	옹벽 및 담장		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	6	직선형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	0	58/C
7	2	3	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
전경1	전경2

조사 의견	급경사지에 주거지의 옹벽 및 담장이 연접해있는 상황으로 사면의 표토 유실이 보임
대책 방안	사면 보호시설 설치