


신도지구 지방관리 방조제 개보수사업 3분기 일상점검표

연 번	1	지 사	강화·웅진지사	공 사 명	신도지구 지방관리 방조제 개보수사업
공사감독		6급이병운		시 공 사	메소포타미아(주)
□ 점검사진			□ 위험성평가서 사진		
			<div>위험성평가서 사진</div>		
□ 위험성평가 주요 유해위험요인 및 위험성 감소대책(위험등급 중, 상만 기재) ※ 재해위험 3대 사유정형 물체맞음, 부딪힘, 추락 관련 작업에 대해서는 특별히 기재					
세부작업	유해위험요인	위험성 감소대책 세부내용	이행여부	비고	
방조제 거푸집 설치			<input checked="" type="checkbox"/>		

2025. 8. 20.

점검자 2급 김희수  (서명)