

건설현장 점검카드(민북지구 다목적농촌용수개발사업)

1. 점검개요

- 점검일시 : 2026. 04. 14
- 점 검 반 : 4급 김종윤, 4급 김성주
- 점검지구 현황

관리주체	지구명	위 치		총사업비 (백만원)	공사추진실적			주요공종	비고 (시공사)
		도	시군		착공	준공 (예정)	공정율		
파주시사	민북지구	경기도	파주시	46,072	26.01.12	26.12.20	46%	양수장 및 송수관로 설치	태윤종합건설

2. 점검결과 * 지적사항(또는 수범사례, 현장점검) 증빙사진 첨부

분야(항목)	지적사항(수범사례)	조치할 사항
환경	- 배수로 내 자재 적치로 배수로 막힘	- 배수로 내 자재 철거 및 배수로 관리 철저
수범사례	- 띠장부위 국부좌굴 방지조치 양호, 보강판(스티프너) 설치	

3. 점검자 의견

- 품질, 환경, 안전부분 점검결과 현장관리 양호하나, 환경부분 배수로 관리 미흡

2026. 04. 14

현 장 대 리 인	직 급	부장	성 명	정해용
공 사 감 독 원	직 급	3급	성 명	신순하
점 검 자	직 급	4급	성 명	김종윤
점 검 자	직 급	4급	성 명	김성주

정해용
(서명)
신순하
(서명)
김종윤
(서명)
김성주
(서명)

건설현장 점검사진

지구명	민북지구	공사감독원	3급 신순하
일 시	2026. 04. 14	설 명	점검 전경사진



지구명		공사감독원	
일 시		설 명	

(공란)

<지적사항 및 조치사항 사진대지>

지구명	민북지구	공사감독원	3급 신순하
일 시	2026. 04. 14	설 명	(조치 전) 배수로 내 자재 적치로 배수로 막힘



지구명	민북지구	공사감독원	3급 신순하
일 시	2026. 04. 14	설 명	(조치 후) 배수로 내 자재 철거 및 배수로 관리 철저



<수범사례 사진대지>

지구명	민북지구
설 명	띠장부위 국부좌굴 방지조치 양호, 보강판(스티프너) 설치
	

지구명	
설 명	
(공란)	