

| 불량/반품/회수 Data | [매뉴얼 보기](#)

창고선택

▼

사진첨부

업로드

다운로드

↺

연도-월-일

~




연도-월-일

검색



보고서

2023-05-01 ~ 2023-05-31 (31일간 결과)

날		사진	주문번호	품				
2023-05-22	포천	(베트남) 자공장 	2023031463148631	(INO) 어텀 원목 침대 협 Q	월넛	1	원천불량	수리 후 정상 지지대 금감
2023-05-22	포천	(베트남) 자공장 	7000177329662	M바닐라 식탁 의자		1	원천불량	폐기 다리 금감
2023-05-20	포천	(베트남) 자공장 	7000174716162	공용 팔걸이 스툴 (1352-테라-엘라) (PU)	네이비	1	원천불량	AS 팔걸이 부분 얼룩

2023-05-20	포천	(베트남) 자공장		2023033020802051	캐빈식탁의자	내추럴	1	원천불량	폐기	옹이부분갈라짐
2023-05-20	포천	(베트남) 자공장		20230415K99981_818	캐빈식탁의자	카카오	4	원천불량	수리후정상	상판불량으로회수
2023-05-20	포천	(베트남) 자공장		20230415K99981_818	캐빈식탁인상판	엔틱	4	원천불량	수리후정상	상판처마스크레치
2023-05-18	포천	(베트남) 자공장		21000173792990	캐빈식탁의자	엔틱	1	원천불량	수리후정상	등받이스크레치

2023-05-18	포천	(베트남) 자공장		21000173792990	캐빈식탁 의자	엔틱	1	원천불량	폐기	등받이 스크래치
2023-05-17	포천	(베트남) 자공장		2022032359212301	M카모식탁 의자		1	원천불량	정상	본드접착불량으로 흔들림
2023-05-10	포천	(베트남) 자공장		20230415649390429	M바닐라식탁 의자		1	원천불량	수리후정상	등받이 떨어져 짐
2023-05-02	포천	(베트남) 자공장		18000173624290	캐빈하이그로식탁 2인상판	화이트	1	원천불량	수리후정상	측면보수작업흔적

2023-05-02	포천	(베트남)자공장		29000173427987	캐빈하이그로식탁 4인상판	웨이	1	원천불량	수리후정상	다리골뱅이 너트 누락, 지지대 불량
2023-05-02	포천	(베트남)자공장		2303141536002675	SF335 카일리스틀(천연면피)	라이트그레이	1	원천불량	정상	소파 불량으로 회수
2023-05-02	포천	(베트남)자공장		2303141536002675	SF335 카일리 4인 소파우형(천연면피)	라이트그레이	1	원천불량	AS	방석본드자국
2023-05-02	포천	(베트남)자공장		2303141536002675	SF335 카일리 4인 소파좌형(천연면피)	라이트그레이	1	원천불량	AS	방석본드자국

