

Estado auditoría: CRITICO

DATOS DEL SINIESTRO Y ASEGURADO

N° Siniestro:	SIN-2026-004	Tipo:	Choque Lateral
Asegurado:	Andrea Villavicencio	Póliza:	POL-50004
Vehículo:	Chevrolet Sail 2020	Placa:	GYE-3456
Descripción:	Choque lateral en avenida principal	Fecha siniestro:	28/04/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
REP-PUE01	Puerta lateral (unidad)	repuesto	1	\$ 440.00	\$ 440.00
REP-MOT01	Soporte de motor	repuesto	1	\$ 175.00	\$ 175.00
MO-LAM01	Mano de obra latonería (hora)	mano_obra	8	\$ 27.00	\$ 216.00
PIN-ACAB01	Pintura acabado (galón)	pintura	1	\$ 62.00	\$ 62.00
MAT-LIJ01	Kit lijas y masilla	material	1	\$ 33.00	\$ 33.00

SUBTOTAL: \$ 926.00

IVA 15%: \$ 138.90

TOTAL: \$ 1064.90

■ ANOMALÍA DETECTADA [CRITICAL]: INCOHERENCIA: Soporte de motor (REP-MOT01) no corresponde a siniestro de choque lateral/puerta

Firma del
Taller

Firma del
Asegurado

Revisado
Auditor