

TallerPro Cia. Ltda.

RUC: 0991234567001

Cdla. Kennedy Norte, Guayaquil

Tel: 04-3456789

FACTURA

N° 001-002-000124

Fecha: 04/05/2026

Autorización SRI: 2306202600123456789

Estado auditoría: ADVERTENCIA

DATOS DEL SINIESTRO Y ASEGURADO

N° Siniestro:	SIN-2026-005	Tipo:	Rayón en Pintura
Asegurado:	Jorge Parrales	Póliza:	POL-50005
Vehículo:	Nissan Sentra 2023	Placa:	GYE-7890
Descripción:	Rayón en puerta y guardachoque	Fecha siniestro:	01/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
PIN-BASE01	Pintura base (galón)	pintura	5	\$ 44.00	\$ 220.00
PIN-ACAB01	Pintura acabado (galón)	pintura	1	\$ 63.00	\$ 63.00
MAT-LIJ01	Kit lijas y masilla	material	2	\$ 32.00	\$ 64.00
MO-PIN01	Mano de obra pintura (hora)	mano_obra	6	\$ 21.00	\$ 126.00

SUBTOTAL: \$ 473.00

IVA 15%: \$ 70.95

TOTAL: \$ 543.95

■ ANOMALÍA DETECTADA [WARNING]: CANTIDAD ANÓMALA: Pintura base 5 galones (máx. esperado: 2 gal) para rayón menor

Firma del
Taller

Firma del
Asegurado

Revisado
Auditor