מעבדת הנגב לבדיקות בנייה

מעבדה מוסמכת לבדיקות מרחבים מוגנים

בדיקת אטימות מרחבים מוגנים - בניין 2

גוש: 38021 חלקה: 15 מגרש: 221

אתר: שדרות הנחל 40, באר שבע

דירה	לחץ (פסקל)	תוצאה
1-12	300	תקין
13-24	300	תקין

תאריך הדוח: 02/09/2026

מעבדת הנגב