

MANDAT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Notre référence : **CLM-2026-0199** · Police n° : **AUTO-88-452-716** · Montréal, le 28 juillet 2026

Madame, Monsieur,

Nous vous mandats afin de procéder à l'expertise du véhicule décrit ci-dessous, endommagé lors d'un sinistre déclaré à nos bureaux. Nous vous remercions de planifier l'inspection dans les meilleurs délais et de nous transmettre votre rapport accompagné des photographies et de l'évaluation des réparations.

ASSURÉ	Marc Tremblay
TÉLÉPHONE DE L'ASSURÉ	514 555-0192
ADRESSE	4821, rue Beaubien Est, Montréal (Québec) H1T 1V1
VÉHICULE	Honda Civic LX 2022 — grise
IMMATRICULATION	K52 XBM
N° DE SÉRIE (NIV)	2HGFE2F52NH103428
DATE DU SINISTRE	26 juillet 2026
NATURE DU SINISTRE	Collision — impact avant droit (stationnement)
ATELIER DE RÉPARATION	Méto Collision — 2210, rue Ontario Est, Montréal
FRANCHISE	500,00 \$ CA

Les dommages déclarés concernent le pare-chocs avant, l'aile avant droite et le bloc optique droit. Nous vous prions de vérifier la concordance des dommages avec les circonstances déclarées.

Pour toute question relative à ce dossier, veuillez citer notre référence **CLM-2026-0199**.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Julie Bergeron

Analyste en indemnisation — Service des sinistres automobiles

Laurentide Assurance

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION — FICTIF