

MANDAT D'EXPERTISE AUTOMOBILE — ASSIGNMENT OF APPRAISAL

Notre référence / Our claim ref.: **CLM-2026-0199** · Police n° / Policy no.: **AUTO-88-452-716** · Montréal, le 28 juillet 2026

Madame, Monsieur,

Nous vous mandats afin de procéder à l'expertise du véhicule décrit ci-dessous, endommagé lors d'un sinistre déclaré à nos bureaux. Nous vous remercions de planifier l'inspection dans les meilleurs délais et de nous transmettre votre rapport accompagné des photographies et de l'évaluation des réparations.

ASSURÉ / INSURED	Marc Tremblay
TÉLÉPHONE DE L'ASSURÉ	+1 514 555-0192
ADRESSE	4821, rue Beaubien Est, Montréal (Québec) H1T 1V1
VÉHICULE / VEHICLE	Honda Civic LX 2022 — grise / grey
IMMATRICULATION / PLATE	K52 XBM
N° DE SÉRIE / VIN	2HGFE2F52NH103428
DATE DU SINISTRE / DATE OF LOSS	26 juillet 2026
NATURE DU SINISTRE	Collision — impact avant droit (stationnement)
ATELIER DE RÉPARATION / REPAIR SHOP	Garage Métro Collision — 2210, rue Ontario Est, Montréal
FRANCHISE / DEDUCTIBLE	500,00 \$ CAD

Les dommages déclarés concernent le pare-chocs avant, l'aile avant droite et le bloc optique droit. Nous vous prions de vérifier la concordance des dommages avec les circonstances déclarées.

Pour toute question relative à ce dossier, veuillez citer notre référence **CLM-2026-0199**.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Julie Bergeron

Analyste en indemnisation — Service des sinistres automobiles

Laurentide Assurance

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION — FICTIF