

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 1월

수행일자	2026.01.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 2월

수행일자	2026.02.27		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 3월

수행일자	2026.03.31		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 4월

수행일자	2026.04.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 5월

수행일자	2026.05.29		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 6월

수행일자	2026.06.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 7월

수행일자	2026.07.31		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 8월

수행일자	2026.08.31		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 9월

수행일자	2026.09.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 10월

수행일자	2026.10.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 11월

수행일자	2026.11.30		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. 12월

수행일자	2026.12.31		수행자	이윤관 팀장 (서명)	
소방안전 관리대상물	상호	(주)스윗밸런스랩		등급	[]특급 []1급 [■]2급
	소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20			
	지하층	지상층	연면적(㎡)	바닥면적(㎡)	동수
	1	3	5,562.95㎡	1,160.12㎡	1
항 목	확인내용			확인결과	조치사항
소방시설	건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부			[■] 양호 [] 불량	
피난방화시설	피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부			[■] 양호 [] 불량	
화기취급감독	불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
기타사항	화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리			[■] 양호 [] 불량	
불량사항 개선보고	보고일시	보고방법		보고받은 사람	
	. . .	[]대면 []서면 []정보통신		공무팀장 이윤관	
	조치방법	[]이전 []제거 []수리·교체 []기타			
	조치내용				

※ 작성요령

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
- 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]