Windows 供包台
完整界面图集

从左右当前结果，到可判断生效的参数配置


48张独立界面 · 45个命名场景
1600×900逻辑设计 / 3200×1800高清导出
另含1366×768紧凑窗口核查

图集中所有状态均为模拟，不能作为真实设备、Windows实机、性能或商业交付已验收的证明。
可点击原型：Sportmaster-Prototype.html
逐字段迁移、按钮契约与实现依赖：Sportmaster-Design-Handoff.pdf / Sportmaster-Field-Mapping.html
2026-10-20 · 设计交付 v1

01 · 作业 · 左右各自的本次结果

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

固定左右位置，突出当前包裹与格口；历史结果退居下方。



01-work-normal.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

02 · 作业 · 等待扫码

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

等待状态不显示上一件格口，不增加每包确认。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位　　设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复

- 首次配置
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

作业

左右位置固定对应现场投递位 · 以本次包裹结果作业

暂停接收新包裹

可连续供包 | 左相机在线　右相机在线　WCS 连接可达　　当前运行配置 v12 · 模拟状态

L 左投递位　相机在线

等待读码　11:46:14

本次处理结果

等待下一包

当前包裹
—

尚无新读码　不显示上一包的格口

收到条码后自动请求 WCS

R 右投递位　相机在线

等待读码　11:46:12

本次处理结果

等待下一包

当前包裹
—

尚无新读码　不显示上一包的格口

收到条码后自动请求 WCS

最近结果

历史记录 · 不作为当前包裹的投递依据　　查看全部记录 >

时间	投递位	包裹号	本次处理结果	格口
11:46:14	左投递位	000123456781	格口已取得	A-07
11:46:12	右投递位	000123456782	格口已取得	B-12
11:45:58	左投递位	000123456779	格口已取得	A-03

原型演示　模拟左位下一包　模拟右位下一包　等待扫码　演示按钮不属于正式作业界面。正常扫码无需人工提交。

● 左位 · 等待读码　● 右位 · 等待读码　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12　　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

02-work-waiting.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

03 · 作业 · 左位处理中，右位已取得结果

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

两路独立更新；新包处理中立即移除该位旧格口。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位　　设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复
- 首次配置
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

作业

左右位置固定对应现场投递位 · 以本次包裹结果作业

暂停接收新包裹

可连续供包 | 左相机在线　右相机在线　WCS 连接可达　　当前运行配置 v12 · 模拟状态

L 左投递位　相机在线

已收到本次条码 · 正在请求 WCS　11:46:14

本次处理结果

正在获取格口

本次包裹号
000123456781

本次序号 #128 · 左位读码　　不显示上一包的格口

请等待本次结果，不重复扫码

R 右投递位　相机在线

本次格口已取得　11:46:12

本次目标格口

B-12

本次包裹号
000123456782

本次序号 #127 · 右位读码　　结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新　　本次详情

最近结果

历史记录 · 不作为当前包裹的投递依据　　查看全部记录 >

时间	投递位	包裹号	本次处理结果	格口
11:46:14	左投递位	000123456781	格口已取得	A-07
11:46:12	右投递位	000123456782	格口已取得	B-12
11:45:58	左投递位	000123456779	格口已取得	A-03

原型演示　模拟左位下一包　模拟右位下一包　左右不同状态　演示按钮不属于正式作业界面。正常扫码无需人工提交。

● 左位 · 正在取格口　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12　　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

03-work-processing.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

04 · 作业 · WCS 连接中断

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

共享故障说明两路新包的影响，保留已知本次结果和原请求。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位　　设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复
- 首次配置
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

作业

左右位置固定对应现场投递位 · 以本次包裹结果作业

暂停接收新包裹

WCS 连接中断 · 左右位的新包裹均受影响
左位本次请求结果待核对；右位已取得的结果仅对应当前所示包裹。不要重复扫码或重发请求。

诊断 WCS

L 左投递位　相机在线

请求已发出 · 本次结果待核对　11:46:14

本次处理结果

暂未确认格口

本次包裹号
000123456781

本次序号 #128 · 左位读码　　不显示上一包的格口

保留当前包裹；查询原请求结果　查询原请求

R 右投递位　相机在线

本次格口已取得　11:46:12

本次目标格口

B-12

本次包裹号
000123456782

本次序号 #127 · 右位读码　　结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新　本次详情

最近结果

历史记录 · 不作为当前包裹的投递依据　查看全部记录 >

时间	投递位	包裹号	本次处理结果	格口
11:46:14	左投递位	000123456781	格口已取得	A-07
11:46:12	右投递位	000123456782	格口已取得	B-12
11:45:58	左投递位	000123456779	格口已取得	A-03

原型演示　模拟左位下一包　模拟右位下一包　WCS 中断　演示按钮不属于正式作业界面。正常扫码无需人工提交。

● 左位 · 结果待核对　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接中断　新包受阻　运行 v12　　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制


04-work-wcs-outage.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

05 · 作业 · 左相机中断

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

明确故障对象与范围；演示已确认右位仍可处理。




05-work-camera-outage.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

06 · 作业 · 结果未知与业务拒绝

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

未知、超时与明确拒绝分别表达；查询原请求不等于重新提交。



06-work-unknown.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

07 · 作业 · 界面状态失效

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

隐藏不可信格口；说明最后确认状态不能用于当前投递。



07-work-stale.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

08 · 作业 · 长包裹号与长格口

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

保留完整内容和稳定位置，限制断行范围。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位 设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复

- 首次配置
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

作业

左右位置固定对应现场投递位 · 以本次包裹结果作业

暂停接收新包裹

✓ 可连续供包 | 左相机在线 右相机在线 WCS 连接可达 当前运行配置 v12 · 模拟状态

L 左投递位

相机在线

✓ 本次格口已取得 11:46:14

本次目标格口

REFERENCE-07

本次包裹号
000012345678901234567890123456789O
本次序号 #128 · 左位读码 结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新 本次详情

R 右投递位

相机在线

✓ 本次格口已取得 11:46:12

本次目标格口

ZONE-EAST-00123456789

本次包裹号
000099887766554433221100998877665S
本次序号 #127 · 右位读码 结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新 本次详情

最近结果

历史记录 · 不作为当前包裹的投递依据 查看全部记录 >

时间	投递位	包裹号	本次处理结果	格口
11:46:14	左投递位	000123456781	✓ 格口已取得	A-07
11:46:12	右投递位	000123456782	✓ 格口已取得	B-12
11:45:58	左投递位	000123456779	✓ 格口已取得	A-03

原型演示 模拟左位下一包 模拟右位下一包 长内容 演示按钮不属于正式作业界面。正常扫码无需人工提交。

● 左位 · 格口 REFERENCE-07 · #128 ● 右位 · 本次格口已取得 ● WCS · 连接可达 接收中 运行 v12 模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制


08-work-long.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

09 · 作业 · 可选登录能力启用

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

仅演示已安装且业务要求登录的组合；默认作业不要求登录。



09-work-login.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

10 · 设备与设置 · 配置概览

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

从工作站、设备实例和位置进入；区分保存与运行配置。



10-settings-summary.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

11 · 左位相机 · 未修改

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

对象、投递位、驱动、设备身份与参数归属同时可见。



11-camera-clean.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

12 · 左位相机 · 编辑未保存

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

显示未保存项数，固定保存范围与底部操作。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位　　设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务
左位相机 ·
绑定：左投递位
右位相机
绑定：右投递位
WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置
投递位绑定
设备 → 位置 → 服务
运行与记录
容量、超时与记录
已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

左位相机

左投递位 · CAM-L-021 · 示例工作站 17

编辑对象已锁定

编辑状态 **1 项未保存**　已保存 **v12**　实际运行 **v12**

设备与绑定

设备名称
左位相机
用于对象列表与诊断信息。

设备标识
CAM-L-021
离线示例；正式身份需通过真实 SDK 核验。

读码驱动 · 演示适配器　选择驱动　查看绑定

连接参数

此处为演示驱动的字段示例；实际字段、单位和可用范围由对应驱动定义。

设备地址
192.0.2.21
示例：192.0.2.21；保留完整地址。

连接端口
9001
地址 / 端口仅用于演示本次编辑与校验。

测试采用当前编辑值，不保存、不应用、不发送包裹。　测试连接

› 技术标识与生效影响

1 项未保存修改
编辑基线 v12 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　保存为待生效修订

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12　　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制


12-camera-dirty.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

13 · 左位相机 · 字段校验失败

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

非法端口就近标注，保留其他输入并允许修正。



13-camera-invalid.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

14 · 左位相机 · 已保存待生效

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

已保存 v13 与实际运行 v12 分开显示。



14-camera-pending.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

15 · 应用配置 · 范围与影响确认

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

查看差异、整站暂停影响、原请求和运行归属前置条件。



15-apply-review.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

16 · 配置应用失败 · 旧版本已确认

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

保留待生效修订；确认旧运行状态后仍保持暂停。



16-apply-failed.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

17 · 配置应用失败 · 运行版本待确认

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

不假定回滚成功；运行未知时阻止恢复接收。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位　　设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复
- 首次配置
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
- 工作站概览
  当前配置与生效状态

设备与外部服务
- 左位相机
  绑定：左投递位
- 右位相机
  绑定：右投递位
- WCS 格口服务
  用于左右投递位

关联设置
- 投递位绑定
  设备 → 位置 → 服务
- 运行与记录
  容量、超时与记录
- 已安装组件
  安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

左位相机

左投递位 · CAM-L-021 · 示例工作站 17　　编辑对象已锁定

编辑状态 **未修改**　|　已保存 **v13 · 待生效**　|　实际运行 **待确认**

⚠ **应用失败 · 当前运行版本待确认**
不能确认新旧配置的运行归属。保持暂停，先诊断并读取运行状态。　诊断应用失败

设备与绑定

设备名称：左位相机
用于对象列表与诊断信息。

设备标识：CAM-L-021
离线示例；正式身份需通过真实 SDK 核验。

读码驱动 · 演示适配器　选择驱动　查看绑定

连接参数

此处为演示驱动的字段示例；实际字段、单位和可用范围由对应驱动定义。

设备地址：192.0.2.21
示例：192.0.2.21；保留完整地址。

连接端口：9001
地址 / 端口仅用于演示本次编辑与校验。

测试采用当前编辑值，不保存、不应用、不发送包裹。　测试连接

已保存 v13 · 待生效
编辑基线 v13 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　查看并应用

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收已暂停　运行版本待确认 / 待生效 v13　　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制


17-runtime-unknown.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

18 · WCS 服务 · 连接检查失败

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

显示测试对象和验证层级，定位相关字段；不保存或发业务请求。



18-wcs-failed.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

19 · 位置与绑定 · 左右设备对应

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

选择驱动、设备实例与投递位绑定分开处理。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务
左位相机
绑定：左投递位
右位相机
绑定：右投递位
WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置
投递位绑定
设备 → 位置 → 服务
运行与记录
容量、超时与记录
已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

投递位绑定

一次编辑两路的对应关系 · 保存前统一检查

编辑对象已锁定

编辑状态 **未修改** | 已保存 **v12** | 实际运行 **v12**

先配置设备实例，再绑定到现场位置
设备名称用于识别；设备标识用于确认具体相机。修改绑定不会改变设备身份。

L 左投递位
读码设备：左位相机 · CAM-L-021
确认设备标签与现场左侧一致。
→ 格口服务 **WCS 格口服务** 共用服务 wcs-01

R 右投递位
读码设备：右位相机 · CAM-R-022
同一相机不能重复绑定两个位置。
→ 格口服务 **WCS 格口服务** 共用服务 wcs-01

共用格口服务：WCS 格口服务 · wcs-01　服务参数

业务流程：相机读码 → 请求 WCS → 按左右位显示格口

查看左位相机　查看右位相机　检查绑定关系

没有未保存修改
编辑基线 v12 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　保存

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制


19-bindings.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

20 · 位置与绑定 · 关联冲突

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

同一示例设备被重复绑定时，指出冲突位置并保留输入。




20-bindings-conflict.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

21 · 运行与记录 · 参数分组

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

集中队列、超时、容量及记录项；截图示例值不当作默认。



21-policies.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

22 · 组件与适用能力

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

区分已安装、未启用、不适用；原始协议键按需查看。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务
左位相机
绑定：左投递位
右位相机
绑定：右投递位
WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置
投递位绑定
设备 → 位置 → 服务
运行与记录
容量、超时与记录
已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

已安装组件

安装、适用性、启用与运行健康分别判断

编辑对象已锁定

编辑状态 **未修改** | 已保存 **v12** | 实际运行 **v12**

按当前业务展示适用能力
以下为原型示例库存。正式驱动包、版本和授权资格需从交付介质读取。

组件 / 驱动	安装或来源	当前使用情况	操作
相机读码 演示适配器	示例组件	已绑定左、右位 读码能力需真实 SDK 验证	设备参数
WCS 集成	示例组件	左右位共用	服务参数
操作员登录	演示登录组件	未启用 · 不要求登录	是否启用：不启用
称重	截图有参考提供者	本方案不启用 适用性待需求确认	不适用
图片上传	旧版策略可见	未启用 不新增包裹图片预览	查看旧版配置

安装成功不代表已绑定、已启用或设备健康。　安装组件

没有未保存修改
编辑基线 v12 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　保存


● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12　模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

22-modules.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

23 · 记录 · 稳定查询与详情

按当前查询快照展示，不被新扫码抢焦点或不断插入。



23-history.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

24 · 记录 · 时间筛选错误

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

定位开始/结束时间关系，保留其他筛选内容。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17

Sportmaster · 双投递位

作业

作业记录

设备与设置

诊断与恢复

首次配置

备份与迁移

帮助与支持

双投递位供包

模拟环境 · 未连接现场

作业记录

查询固定结果快照，选择一条记录查看对应包裹和请求

导出当前结果

包裹号

输入完整或部分包裹号

保留前导零

时间范围

自定义

投递位

全部位置

处理结果

全部结果

查询

更多

开始日期（包含）

10/21/2026

开始日期晚于结束日期，请修正开始日期。

按所示时区解释输入

结束日期（包含整天）

10/20/2026

转为次日零点之前，保持原结束不含语义

时区

Asia/Shanghai · UTC+08:00

高级原始时间与请求标识可在所选记录中查看

开始日期晚于结束日期，请修正开始日期。

查询尚未更新，已有记录与其他输入保留。

精确时间 / 原请求标识

时间	位置	包裹号	结果	格口
11:46:14	左位	000123456781	✓ 格口已取得	A-07
11:46:12	右位	000123456782	✓ 格口已取得	B-12
11:45:58	左位	000123456779	✓ 格口已取得	A-03
11:45:54	右位	000123456778	⚠ 业务拒绝	–
11:44:21	左位	000123456776	已核对原请求	A-11

所选包裹

左投递位

000123456781

✓ 格口已取得

本次格口 A-07

相机读取包裹号

11:46:14 · 左位读码

左位 · 格口 A-07 · #128

右位 · 格口 B-12 · #127

WCS · 连接可达

接收中

运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00

演示控制


24-history-invalid.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

25 · 记录 · 空结果

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

解释当前查询没有结果，保留筛选并提供清除入口。



25-history-empty.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

26 · 诊断 · WCS 故障与恢复步骤

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

连接、数据、业务验证分别呈现，先检查再核对原请求。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17

Sportmaster · 双投递位

作业

作业记录

设备与设置

诊断与恢复

首次配置

备份与迁移

帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

诊断与恢复

先确认故障对象与影响，再执行当前允许的操作

返回作业

导出支持摘要

WCS 格口服务

左位相机

配置与运行状态

WCS 连接中断 · 左右位获取新格口受影响

本次原请求可能已被 WCS 接收。保持原请求身份，先检查连接，再查询原结果。

WCS 格口服务

⚠ 连接中断

http://wcs.example.test:8080

运行 v12

1. 目标地址与参数 ✓ 已通过

检查当前运行配置的地址格式和目标对象。

2. 传输连接 ⚠ 失败

模拟结果：目标拒绝连接。请检查服务启动、地址及端口。

3. WCS 业务接口 未执行

未发送测试供包请求。只有集成明确支持无业务副作用的检查接口时才执行。

4. 本次原请求结果 ⚠ 待核对

本次原请求 REQ-L-0128 尚待核对。

重新检查 WCS连接

查看相关参数

复制技术详情

连接检查不保存配置、不重启服务、不重发原请求。

左位原请求 · 本次包裹

000123456781

请求状态 ⚠ 结果待核对

原请求 REQ-L-0128

查询原请求只核对原有结果。连接恢复后也不能直接重发这个包裹。

查询原请求结果

原型演示集成支持查询；正式能力需核实。

恢复判断

连接恢复 ⚠ 待处理

原请求核对 ⚠ 待核对

返回作业

原型演示 模拟修复连接 此按钮模拟现场修复结果，正式界面不提供“一键修好网络”

● 左位 · 结果待核对 ● 右位 · 格口 B-12 · #127 ● WCS · 连接中断 新包受阻 运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制


26-diagnostics-outage.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

27 · 诊断 · 连接恢复与原请求已核对

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

连接恢复与业务结果恢复分别有证据，明确返回作业。



27-diagnostics-recovered.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

28 · 离开未保存配置

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

继续编辑、保留草稿离开和放弃本次编辑三个明确选择。




28-unsaved.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

29 · 首次配置 · 工作站与目录

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

先确认配置归属，避免用编号切换现场或业务模块。



29-setup-identity.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

30 · 首次配置 · 设备实例与位置

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

先选择适用设备，再绑定到左右位置与共享 WCS。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17

Sportmaster · 双投递位

- 作业
- 作业记录
- 设备与设置
- 诊断与恢复
- **首次配置**
- 备份与迁移
- 帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

首次工作站配置

用于首次准备现场；后续维护直接编辑相应对象。

查看本步帮助

✓ 核对工作站 | **2 设备与位置** | 3 运行策略 | 4 检查并保存

先有设备实例，再绑定到投递位

设备实例	已选择驱动	物理设备身份	核验
左侧读码相机	读码驱动 · 演示适配器	CAM-L-021	⚠ 待真实设备核验
右侧读码相机	读码驱动 · 演示适配器	CAM-R-022	⚠ 待真实设备核验

设备身份是设计示例；离线录入不等于发现、连接或收到条码。

将设备对应到现场位置

左投递位使用

左侧读码相机 · CAM-L-021

核对实际安装方向。

右投递位使用

右侧读码相机 · CAM-R-022

同一示例设备不能同时绑定左右位置。

两路共享的外部服务

WCS 服务实例

WCS 主服务（示例）

提供包裹号查询和格口结果，不下发 PLC。

其他能力

未为此演示配置登录、称重或传图

仅按已安装组件及本 Application 的真实需求呈现。

暂存本次设置

上一步 | 下一步

● 左位 · 格口 A-07 · #128 ● 右位 · 格口 B-12 · #127 ● WCS · 连接可达 接收中 运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制

30-setup-devices.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

31 · 首次配置 · 检查并保存

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

保存说明与分层检查并列，明确真实扫码业务尚未验证。




31-setup-check.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

32 · 首次配置 · 保存后判断生效

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

保存成功不代表投入运行，受控应用与运行确认单独执行。



32-setup-pending.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

33 · 安装维护 · 目录与运行账户

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

程序与数据位置分开，沿用 Windows 客户端交付方式。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

安装与部署

安装流程设计演示 · 不写入系统或连接设备。

返回设置

1 位置与账户 | 2 介质与组件 | 3 确认安装 | 4 安装结果

选择安装位置

程序安装文件夹

D:\Apps\ImporterPC

设计示例；此原型不访问或更改磁盘。

作业数据文件夹

D:\ImporterPC\Data

与程序位置分开；升级时保留已有配置和作业数据。

日常运行使用的 Windows 账户

运行账户

WORKSTATION\Operator

示例格式：计算机名\账户名。沿用已准备的现场账户，不在这里创建新身份。

安装和维护授权

在需要写入受保护位置时，由 Windows 确认授权

日常运行保持现有非提权方式。

本次安装范围

Sportmaster 客户端及已选择的组件；安装完成后单独配置相机与 WCS。

除附件中的安装入口外，后续步骤均为本次重设计建议。

下一步

安装任务 安装完成后还需首次配置与现场检查

安装进度不代表作业就绪 · 模拟数据 演示控制


33-install-directories.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

34 · 安装维护 · 安装计划

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

预览安装范围与影响；原附件未显示的后续步骤属于新增设计。




34-install-review.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

35 · 安装维护 · 完成与下一步

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

安装结果与配置、设备链路、运行就绪分别表达。



35-install-complete.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

36 · 配置模板 · 导入差异预览

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

目标对象、每项变更、排除项和保存范围可读。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17

Sportmaster · 双投递位

作业

作业记录

设备与设置

诊断与恢复

首次配置

备份与迁移

帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

备份、导入与恢复

为明确的对象保留配置和恢复证据。

返回设置

配置模板 | 修改记录 | 完整备份与恢复

导入到当前工作站

先核对对象与差异，再载入编辑区

模板不包含工作站身份、秘密和历史作业；导入不直接改变运行配置。

导出示例模板 | 载入模板示例

导入来源	目标工作站	匹配范围
sportmaster-example.template.json（模拟模板）	**reference-17 · 身份保留**	**Sportmaster · 两路相机与 WCS**

对象 / 字段	当前示例值	导入示例值
左侧相机 · 连接地址	192.0.2.21	192.0.2.31
右侧相机 · 连接地址	192.0.2.22	192.0.2.32
WCS 服务 · 连接目标	http://wcs.example.test:8080	保持当前值
工作站与设备稳定身份	当前受保护身份	不覆盖，须人工核对设备对应

组件需要的敏感参数

沿用当前受保护参数（模拟）

示例模板不含秘密；真实必填条件由所选组件提供。

变更原因

从已审阅的模板更新连接参数

随完整待生效修订保存。

仅载入编辑草稿 | 保存为待生效修订

● 左位 · 格口 A-07 · #128 ● 右位 · 格口 B-12 · #127 ● WCS · 连接可达 接收中 运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制


36-template-preview.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

37 · 备份与恢复 · 隔离恢复

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

模板迁移与完整数据恢复分开，明确环境和工作站作用范围。




37-backup-recovery.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

38 · 帮助支持 · 诊断摘要预览

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

导出前可见时间、对象、范围与脱敏；预览不代表真实采集。




38-support-preview.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

39 · 帮助支持 · 时间范围错误

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

保留输入，阻止无效或过期预览导出。



39-support-invalid.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

40 · 高级与兼容 · 旧版字段审阅

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

已知旧版字段保留；称重、传图等不自动进入 Sportmaster 作业。



40-legacy-review.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

41 · 高级与兼容 · 恢复证据核对

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

技术原文按需呈现，不把 JSON 片段假作完整可保存配置。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17

Sportmaster · 双投递位

作业

作业记录

设备与设置

诊断与恢复

首次配置

备份与迁移

帮助与支持

双投递位供包

模拟环境 · 未连接现场

高级维护

仅在排障、兼容迁移和受控修复时使用。

返回设置

配置文本 | 旧版迁移 | 原配置核对

读取原记录与运行证据

未确认配置 · 原记录核对

保留原配置字节、原错误及原请求；核对不代表恢复业务。

读取演示原记录

原配置记录

本演示未读取真实文件；仅展示证据对象和范围。

示例已读

原字节校验值

真实值必须从原配置字节计算，不能人工伪造。

⚠ 需实装生成

运行输入

最后确认版本与已保存待生效修订分别核对。

模拟可比较

记录核对结论

核对说明

核对原配置与运行记录，保留原配置字节及原始错误。

跟随原记录保存；真实执行复用现有维护认证。

记录核对，保持暂停

准备受控修复草稿

⚠ **核对结论已记录，作业仍保持暂停**

原请求没有被重新发送，历史错误没有被改写。

● 左位 · 格口 A-07 · #128 ● 右位 · 格口 B-12 · #127 ● WCS · 连接可达 接收已暂停 运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制

41-reconcile.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

42 · 配置 · 保存失败

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

输入仍在，已保存与运行版本未被覆盖。



42-config-save-failed.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

43 · 配置 · 正在保存

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

表单保持稳定，显示保存范围并阻止重复提交。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务
左位相机 ·
绑定：左投递位
右位相机
绑定：右投递位
WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置
投递位绑定
设备 → 位置 → 服务
运行与记录
容量、超时与记录
已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

左位相机

左投递位 · CAM-L-021 · 示例工作站 17

编辑对象已锁定

编辑状态 **1 项未保存**　已保存 **v12**　实际运行 **v12**

正在保存为整站待生效修订
本次编辑将合并到当前配置；运行值保持不变。

设备与绑定

设备名称
左位相机
用于对象列表与诊断信息。

设备标识
CAM-L-021
离线示例；正式身份需通过真实 SDK 核验。

读码驱动 · 演示适配器　选择驱动　查看绑定

连接参数

此处为演示驱动的字段示例；实际字段、单位和可用范围由对应驱动定义。

设备地址
192.0.2.21
示例：192.0.2.21；保留完整地址。

连接端口
9001
地址 / 端口仅用于演示本次编辑与校验。

测试采用当前编辑值，不保存、不应用、不发送包裹。

测试连接

正在保存配置
编辑基线 v12 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　保存为待生效修订

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

43-config-saving.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

44 · 配置 · 正在应用

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

整站新包接收暂停，等待读取运行端确认。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复
首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站
工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务
左位相机
绑定：左投递位
右位相机
绑定：右投递位
WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置
投递位绑定
设备 → 位置 → 服务
运行与记录
容量、超时与记录
已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

左位相机

左投递位 · CAM-L-021 · 示例工作站 17

编辑对象已锁定

编辑状态 **未修改**　已保存 **v13 · 待生效**　实际运行 **v12**

正在应用配置 · 新包裹接收已暂停
正在执行受控重启并读取运行端确认；请勿关闭程序。

设备与绑定

设备名称：左位相机
用于对象列表与诊断信息。

设备标识：CAM-L-021
离线示例；正式身份需通过真实 SDK 核验。

读码驱动 · 演示适配器　选择驱动　查看绑定

连接参数

此处为演示驱动的字段示例；实际字段、单位和可用范围由对应驱动定义。

设备地址：192.0.2.21
示例：192.0.2.21；保留完整地址。

连接端口：9001
地址 / 端口仅用于演示本次编辑与校验。

测试采用当前编辑值，不保存、不应用、不发送包裹。　测试连接

正在应用配置
编辑基线 v13 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　查看并应用

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收已暂停　运行 v12 / 待生效 v13

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

44-config-applying.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

45 · 相机 · 正在检查连接

3200×1800 PNG / 1600×900逻辑

进度针对当前编辑副本，清楚说明不会保存或发业务操作。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位

设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

设备与设置

先选择配置对象，再编辑参数或检查连接

查看修改记录　配置帮助

工作站

工作站概览
当前配置与生效状态

设备与外部服务

左位相机
绑定：左投递位

右位相机
绑定：右投递位

WCS 格口服务
用于左右投递位

关联设置

投递位绑定
设备 → 位置 → 服务

运行与记录
容量、超时与记录

已安装组件
安装、适用与启用

配置对象始终可见
示例工作站 17 / Sportmaster

左位相机

左投递位 · CAM-L-021 · 示例工作站 17

编辑对象已锁定

编辑状态 **未修改**　已保存 **v12**　实际运行 **v12**

设备与绑定

设备名称
左位相机
用于对象列表与诊断信息。

设备标识
CAM-L-021
离线示例；正式身份需通过真实 SDK 核验。

读码驱动 · 演示适配器　选择驱动　查看绑定

连接参数

此处为演示驱动的字段示例；实际字段、单位和可用范围由对应驱动定义。

设备地址
192.0.2.21
示例：192.0.2.21；保留完整地址。

连接端口
9000
地址 / 端口仅用于演示本次编辑与校验。

测试采用当前编辑值，不保存、不应用、不发送包裹。

正在检查

正在测试左位相机
只检查当前编辑目标；运行配置未改变。

没有未保存修改
编辑基线 v12 · 保存会生成整站关联修订

撤销本次编辑　校验　保存

● 左位 · 格口 A-07 · #128　● 右位 · 格口 B-12 · #127　● WCS · 连接可达　接收中　运行 v12

模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00　演示控制

45-camera-testing.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

46 · 紧凑分辨率 · 主作业

2732×1536 PNG / 1366×768逻辑

1366×768 CSS 像素，2×导出。必要表单允许纵向滚动，主要对象与固定保存栏保持可见。

供包工作台 | Sportmaster · 双投递位 设计原型 / 离线模拟

示例工作站 17
Sportmaster · 双投递位

作业
作业记录
设备与设置
诊断与恢复

首次配置
备份与迁移
帮助与支持

双投递位供包
模拟环境 · 未连接现场

作业

左右位置固定对应现场投递位 · 以本次包裹结果作业

暂停接收新包裹

可连续供包 | 左相机在线 右相机在线 WCS 连接可达 当前运行配置 v12 · 模拟状态

L 左投递位 相机在线

本次格口已取得 11:46:14

本次目标格口

A-07

本次包裹号

000123456781

本次序号 #128 · 左位读码 结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新 本次详情

R 右投递位 相机在线

本次格口已取得 11:46:12

本次目标格口

B-12

本次包裹号

000123456782

本次序号 #127 · 右位读码 结果与本次条码绑定

按本次格口投递；下一包扫码后自动更新 本次详情

最近结果

历史记录 · 不作为当前包裹的投递依据 查看全部记录

时间	投递位	包裹号	本次处理结果	格口
11:46:14	左投递位	000123456781	格口已取得	A-07
11:46:12	右投递位	000123456782	格口已取得	B-12
11:45:58	左投递位	000123456779	格口已取得	A-03

● 左位 · 格口 A-07 · #128 ● 右位 · 格口 B-12 · #127 ● WCS · 连接可达 接收中 运行 v12 模拟数据 · 2026-10-20 11:46 +08:00 演示控制


compact-work-normal.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

47 · 紧凑分辨率 · 参数错误

2732×1536 PNG / 1366×768逻辑

1366×768 CSS 像素，2×导出。必要表单允许纵向滚动，主要对象与固定保存栏保持可见。




compact-camera-invalid.png

离线模拟 · 非Windows实机验收

48 · 紧凑分辨率 · WCS 诊断

1366×768 CSS 像素，2×导出。必要表单允许纵向滚动，主要对象与固定保存栏保持可见。



compact-wcs-failed.png

离线模拟 · 非Windows实机验收