



RELATÓRIO TÉCNICO DE ATENDIMENTO

Checklist Visita Loja 25

CHECKLIST VISITA LOJA

#000123

15/08/2026 21:45:00

ASSINATURA PARCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA VISITA

UNIDADE LOJA 25	LOCAL OU SETOR CPD, Linha de Frente
SOLICITANTE(S) Gerente, CPD	RESPONSÁVEL DO LOCAL Mariana Oliveira
OS / CHAMADO Chamado #2474	EMPRESA RESPONSÁVEL KATE
ENTRADA 08:15	SAÍDA 11:42
TÉCNICO Yuri César	

ATENDIMENTO REALIZADO

- Verificação completa do equipamento e diagnóstico da falha informada.
- Substituição do SSD, limpeza interna e validação do sistema operacional.
- Teste de impressão, comunicação de rede e operação assistida com o responsável do local.

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	OK	AJUSTADO	DEFEITO	OBSERVAÇÃO	CHAMADO
CPU de PDV Completa	-	X	-	Limpeza, montagem e teste final realizados.	Não se aplica
SSD	-	X	-	Substituído por unidade de 480 GB.	Não se aplica
Balança de PDV	X	-	-	Pesagem e comunicação validadas.	Não se aplica
Self-checkout	-	-	X	Leitor apresenta falha intermitente; encaminhado para manutenção.	Chamado #2474
Relógio de Ponto	X	-	-	Sem observação	Não se aplica

RECURSOS UTILIZADOS

- 1 SSD 480 GB
- Cabo de rede RJ45 Categoria 6

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Foto 1

Equipamento antes da manutenção preventiva.



Foto 2

Validação final do conjunto instalado no PDV.

Yuri César
TÉCNICO

Assinatura não coletada

Mariana Oliveira
RESPONSÁVEL DO LOCAL