| 客户名称 | ARAN | 订单号码/模号 | 2018081449 |
|---|--|---------|------------|
| 系统型号 | TINA MCT 08 CC | 图号 | 2018111301 |
| 不良描述 | 定位圈尺寸做错 | | |
| 不良图片 | | | |
| R1 99 80 30 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 4,90 4,90 4 (3,33) (3,33) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 | | 機器) |

