

打击盗气行为，保障安全用气

案例一：武汉江北中燃非居用户偷盗气案例

【案例背景】

2024 年，某酒店用户顶楼锅炉虽完成报装，但尚未开户通气。酒店通过非法操作盗用天然气，燃气公司巡检时发现异常，最终案件被查证，用户支付巨额赔偿款解决纠纷。

一、排查与学习阶段

1.日常巡检发现异常

(1)时间与行为：2024 年 12 月 9 日，江北中燃公司巡线员在日常巡检中发现某酒店用户顶楼锅炉供气调压箱本应关闭，但被私自打开。

(2)异常确认：12 月 10 日调压箱再次被打开，并伴有气流声，燃气公司确认可能存在偷盗燃气嫌疑。

(3)经验点：

① 日常巡检时应注意所有未启用设备的关闭状态，任何异常开启都要引起高度警惕。

② 异常现象连续出现时应立即采取更深入排查和留存现场证据。

2.报警及初步调查

(1)报警处理：燃气公司发现偷窃嫌疑后，向警方报警，形成联动机制。

(2)拒绝配合情况：酒店工作人员以各种理由拒绝配合检查。

(3)经验点：

① 燃气管理单位遇到怀疑盗气行为时，应及时报警，避免单方调查干扰。

② 对拒绝配合的情况，需依法依规采取强制措施或申请相关部门介入。

3.联合现场取证

(1)多次现场调查：警方陪同燃气公司多次进入现场，系统取证。

(2)关键发现：

① 私自开启未投用的顶楼锅炉供气调压箱。

② 锅炉流量计安装在五楼，在流量计前私接三通，绕过正常计量直接偷气。

(3)经验点：

① 大用气量用户计量装置须安装在便于巡检的位置，现场调查要细致彻

底，重点检查计量装置前后和疑似非法接口。

② 应利用多部门联动，确保收集有效的物证、数据和现场照片，巩固后续维权基础。

4.关键技术手段

(1)数据获取：燃气公司在警方见证下拆解锅炉控制箱，调取运行数据，锁定偷气行为。

(2)经验点：

- ① 燃气设备运行数据是判明盗气事实的重要证据。
- ② 合法合规地调取技术数据，有助于排查和追责。

5.嫌疑方态度转变

起初否认，后在证据和多方压力下承认偷盗气事实。

经验点：

- ① 厚实证据和持续压力是促使违法者配合的关键。
- ② 防止其掩饰和篡改事实必须抓住调查时机，快速锁定证据。

二、后续追损与风险防控阶段

1.经济赔偿解决

用户最终于 2025 年 1 月 3 日承认盗气事实，由此涉及金额巨大，支付了全部 120 万元赔偿款。

经验点：

- ① 追缴偷盗的经济损失不仅维护燃气公司利益，也震慑类似非法行为。

2.多部门协作

案件由燃气公司和警方共同介入，相关政府部门也施加压力，形成多重监督合力。

经验点：

① 燃气监管应加强与公安、市场监管、执法部门的沟通，形成信息共享和协同执法机制。

- ② 提高违法成本，实现燃气资源的安全和合理使用。

3.完善监控与防范体系

事件暴露出尚未投用设备管理不到位，隐蔽接口未检测出，流程漏洞明显。

预防建议：

- ① 加强对未启用设备的封闭管理和巡检频次。
- ② 设备安装、管路改动要严格审批，杜绝私自改造。

案例二：淮南中燃非居用户偷盗气案例

【案例背景】

2025 年 4 月 1 日，淮南中燃通过 CRM 系统用气量分析，发现某浴池商户用气异常。经数据追踪和长时间用气情况监控及现场突检，发现该商户私自拆除燃气计量表，采用直通管道绕过计量，实施偷盗行为。公安机关立案侦查，燃气公司采取强制拆除封堵措施。

一、排查与学习阶段

1.智能监控系统预警

(1)事件起因：淮南中燃通过 CRM 系统用气量分析，发现某浴池商户用气数据"严重异常"。

(2)经验点：

① 通过用户用气量分析，实时监测用户用气数据变化，是发现隐蔽窃气行为的重要技术手段。

② 重点对象应动态列入监控，为后续调查取证打下基础。

2.数据追踪与证据锁定

(1) 后续动作：公司打击偷盗气专项办公室对该商户实施实时用气追踪，获取确凿后台数据证据。

(2) 经验点：

① 盗用气证据必须做实并得到公安机关认可

② 通过数据分析确定异常模式，为执法行动提供量化依据。

③ 后台数据不仅提示存在违法行为，也能具体反映偷气规模和时间段。

3.警企联动行动

(1)联动机制启动：燃气公司立即联系淮南市田家庵区公安局，启动警企联合执法。

(2)突击检查：联合执法人员对某浴池进行突击检查，实现人赃俱获。

(3)经验点：

① 面对燃气盗窃行为，及时联动公安，提高执法权威和效率。

② 突击检查保障调查的突然性，减少违法者有时间掩饰或销毁证据。

4.现场勘查与证据收集

(1)违法手段揭露：

① 浴池营业结束后夜间关门，私自拆除燃气计量表。

② 利用直通管道将燃气主管道与用户管道直接相连，绕过计量表，直接窃气。

③ 监控录像佐证：现场监控录像证明了违法操作的具体过程。

(2)经验点：

① 现场仔细排查计量表周边管道异常，重点核查有无直通或隐蔽管道。

② 视频监控作为辅助证据，可回溯操作时间，强化证据链条。

二、后续追损与风险防控阶段

1.刑事立案与法律追责

(1) 案件进展：公安机关已立案侦查，检察院核算被盗燃气量与经济损失。

(2) 经验点：

① 涉及公共安全的燃气偷盗，情节严重者依法追究刑事责任。

② 及时移送司法机关，提升案件处理权威性与法律震慑力。

2.强制拆除与封堵

(1)处理措施：燃气公司采取强制拆除非法接线，物理封堵隐患管道，杜绝复发。

(2)经验点：

① 物理封堵是一项必要的技术手段，确保非法管道永久失效。

② 拆除环节需配合司法程序，确保措施合法合规。

3.完善监控与防范体系

事件暴露出夜间营业关闭后缺乏有效看控，给了非法拆表的机会。

预防建议：

① 开展定期巡检，加大夜间和非工作时间巡查力度。

② 利用远程监测技术，快速响应用气异常变化。

案例三：宿州中燃非居用户偷盗气案例

【案例背景】

2024年2月，宿州中燃稽查人员通过数据筛查发现芦岭矿一工商户用气量存在重大异常。经过长达五个月的周密部署与“守株待兔”式的蹲点，稽查小组于同年7月3日凌晨成功查获该用户拆除表具、私接旁通管道进行盗气的现行。最终，用户承认了盗气事实，并接受了8万元的追缴处罚。

一、排查与学习阶段

1.日常巡检发现异常

(1)时间与行为：2024年2月8日，稽查员在日常系统数据筛查中，发现一商业用户用气量远低于同类型商户；同时，通过比对历年安检照片，发现其燃气表接口处有较新的拆动痕迹。

(2)异常确认：稽查小组现场走访发现，该商户卤菜生意红火，与系统显示的极低用气量形成巨大反差，初步确认存在盗气嫌疑。

(3)经验点：

① 后台大数据分析是主动发现偷盗气行为的有效前哨，应作为稽查工作的起点。

② 历史安检照片等图像资料是宝贵的比对依据，能够有效发现设备物理状态的异常变化。

2.初步调查与策略制定

(1)现场情况：稽查小组在初步调查时，发现用户生产作坊铁门紧锁，且在出入口安装了摄像头，防御心强，直接检查取证难度极大。

(2)应对策略：稽查小组决定改变策略，以“安全检查”为由进入用户家中进行初步勘察。在确认表具接口有猫腻但无法获得直接证据后，上报公司领导并制定了“守株待兔”的长期蹲守计划。

(3)经验点：

① 面对有防备心理、设置调查障碍的用户，应灵活采用迂回策略（如“安检”），避免打草惊蛇。

② 当无法一次性获取决定性证据时，应及时上报并寻求管理层支持，制定更具耐心和策略性的调查方案。

3.联合现场取证

(1)多次现场调查：

初步勘察：以安检名义进入，发现表具接口有新近拆动痕迹。

冬季蹲守：多次凌晨蹲守，但因天气寒冷用户大门紧闭，未获成功。

夏季突袭：等待近五个月后，于7月3日凌晨再次组织6人小组蹲守。在用户开门通风的瞬间，稽查员以“购买卤菜”为由进入，确认了盗气事实。

(2)关键发现：

燃气表被整体拆除。

进户燃气管通过波纹管直接连接到用气设备，绕过了计量装置。

(3)经验点：

① 稽查工作需要极大的耐心和毅力，懂得把握时机（如利用天气变化预判

用户行为)是成功的关键。

② 团队协作至关重要,通过角色扮演(便衣佯装顾客)、内外策应和快速行动,才能在不惊动嫌疑人的情况下锁定证据。

4.关键技术手段

(1)数据获取:本次行动的关键在于获取现场物理证据。在稽查员发出信号后,全体人员冲入现场,使用执法记录仪对无表具、管道直连的盗气现场进行全程录像,形成了无可辩驳的视频证据链。

(2)经验点:

① “人防”与“技防”同样重要,传统的蹲守策略在特定场景下依然非常有效。

② 执法记录仪等便携式摄录设备是现场取证的利器,能够第一时间固定证据,避免后续纠纷和抵赖。

5.嫌疑方态度转变

(1)起初抵触:用户通过紧锁铁门和安装摄像头等方式,表现出明显的防备和非配合态度。

(2)当场承认:在稽查小组冲入现场、视频证据确凿的情况下,用户心理防线被瞬间击溃,当场承认了偷盗燃气的事实,并表示愿意接受公司的处罚。

(3)经验点:

① 决定性的、不可否认的现场证据是迫使违法者放弃抵抗、坦白事实的最有效手段。

② 快速、果断的执法行动能有效震慑违法者,为后续的追偿和处理工作铺平道路。

二、后续追损与风险防控阶段

1.经济赔偿解决

(1)经过现场测算,并报公司领导批准,最终向该用户追缴气费共计8万元整。

(2)经验点:

① 依据充分的证据进行合理测算,是确保追损金额合法合规、让用户接受处罚的基础。

② 迅速完成经济追偿不仅能弥补公司损失,也对潜在的偷盗气行为起到了强有力的震慑作用。

2.多部门协作

(1)本次案件由公司稽查小组主导,并获得了公司分管副总的直接决策支持。

事后，案件移交公安机关进行依法处理，对用户的违法行为进行了警示。

(2)经验点：

① 燃气公司内部应建立从一线稽查到管理决策的快速响应和授权机制，以支持非常规的稽查行动。

② 积极与公安等执法部门联动，即使未达到刑事立案标准，也能通过行政手段提高违法成本，形成社会共治的局面。

3.完善监控与防范体系

(1)事件暴露出的风险点：室内安装的常规表具，在缺乏有效监控和物理防护的情况下，给不法分子留下了易于接触和拆改的监管漏洞。

(2)预防建议：

① 加强巡检：提高对高风险用户的定期和不定期巡检频率。

② 物理防护：为表具强制加装防盗卡扣等物理防护装置，增加拆卸难度。

③ 技术升级：逐步推广安装物联网智能表具，通过远程监控和异常报警功能，实现对偷盗气行为的实时预警。

④ 灵活稽查：打破常规工作时间的限制，根据用户作息规律灵活安排稽查时间（如凌晨）。

⑤ 社会监督：提高群众举报偷盗气行为的奖励力度，拓宽线索来源。

案例四：呼和浩特中燃非居用户偷盗气案例

【案例背景】

2025 年，青水瓦台洗浴商户通过强磁干扰燃气表具计量的方式盗用天然气，呼市中燃根据用户用气数据异常分析发现、抄收安检时突击检查，进而锁定盗气事实，用户全额补缴盗气费用，案件经警方调解处理。

一、排查与学习阶段

1.日常巡检与数据异常预警

(1)时间与行为：2025 年 11 月 6 日，呼和浩特中燃工作人员抄收安检时，发现青水瓦台洗浴用户存在开门拖延、用气数据同比异常情况。

(2)异常确认：经数据比对与现场突击检查，确认用户存在盗气嫌疑。

(3)经验点：

①抄收安检遇用户拖延开门、阻挠检查时，需立即上报并列为盗气嫌疑对象。

②用气数据同比波动异常是发现隐蔽盗气行为的重要线索。

2.突击检查与现场取证

(1)检查处理：公司多部门联合采取突击进入方式，开展现场勘查。

(2)关键发现：

①在燃气表具机芯后方发现强磁干扰装置。

②强磁导致流量计叶轮停滞，实现气量“零计费”。

③现场一台 0.7MW 常压热水炉处于运行状态，盗气行为证据确凿。

(3)经验点：

①对阻挠检查的嫌疑用户，需采取突击检查保障取证突然性。

②重点检查表具周边隐蔽部位，识别强磁等盗气工具。

3.技术测算与证据固定

(1)数据测算：依据当地天然气销售定价文件，结合锅炉运行参数、满负荷时长与盗气天数，精准核算盗气金额。

(2)经验点：

①依托政府定价与设备运行数据，可形成合法有效的盗气量化依据。

②多部门协同核查，能快速固定技术证据与现场事实。

4.警企联动处理

(1)联动处置：联合呼市回民区中山路派出所开展取证、调解工作。

(2)嫌疑方态度：在证据面前认可盗气事实，配合补缴费用。

(3)经验点：

①警方介入可提升调查权威性，推动违法方配合处理。

②完整证据链是快速化解争议、落实追损的关键。

二、后续追损与风险防控阶段

1.经济赔偿解决

(1)处理结果：用户全额补缴盗气费用 550880.8 元，完成经济追偿。

(2)经验点：

(1)依据官方定价精准核算盗气损失，可保障追偿合法合规。

(2)及时追讨经济损失，有效维护公司合法权益。

2.警情处置与法律责任

(1)处理结果：警方取证后调解处理，未予刑事立案；燃气主管部门未作行政处罚。

(2)经验点：

①盗气行为需固定完整证据，满足条件可依法追究刑事或行政责任。

②警企调解可高效处理情节较轻的盗气案件。

3.现场整改与隐患消除

(1)整改措施：拆除表具后强磁干扰装置，恢复燃气表正常计量功能。

(2)经验点：

①立即拆除非法盗气装置，杜绝计量干扰隐患复发。

②整改后需复核表具运行状态，确保计量准确。

③完善监控与防范体系，事件暴露出强磁盗气手段隐蔽、常规安检易遗漏、用户阻挠检查应对不足等问题。

预防建议：

1.开展强磁盗气装置识别、检测方法培训，提升一线人员排查能力。

2.将拖延、阻挠安检用户列入重点稽查清单，加大复核力度。

3.重点加强洗浴中心、采暖用户等高频盗气场景稽查。

案例五：嘉祥中燃居民用户偷盗气案例

一、排查与学习阶段

1.采暖季采暖户抄表发现异常

(1)时间节点：2024年12月，采暖季采暖户抄表。

(2)异常表现：部分居民燃气表数据显示异常，可能存在过气不计量或计量偏慢。

(3)经验点：

①日常安检、抄表等工作，是发现违法用气的重要途径。

②异常表具需引起高度重视，不能忽视细微计量异常。

2.警企联动机制强化调查

(1)联合调查：嘉祥中燃迅速与嘉祥县公安部门启动警企联动，开展案件深入调查。

(2)经验点：

①案件较复杂且涉及专业技术，警企合作有利于多方资源整合和证据提供。

②联动机制提升案件调查效率和打击力度。

3.违法手段剖析

(1)技术手段：犯罪嫌疑人张某团伙非法拆解燃气表，破坏内置核心齿轮，

导致燃气"过气不计量"或"慢计量"。

(2)掩盖手段：伪造铅封、恢复表具外观，掩盖篡改痕迹，骗过巡检和抄表。

(3)经验点：

- ① 偷盗气技术日益隐蔽和专业，检测手段和人员需同步升级。
- ② 定期培训现场抄表员识别恶意改装痕迹，提高防范能力。

二、后续处理与追责阶段

1.司法与行政处理

(1)刑事追责：主要犯罪嫌疑人张其国被司法机关依法追究刑事责任。

(2)行政措施：其他涉案用户接受派出所询问，依据法规追缴偷盗燃气费并处罚款，通过刑事追责与行政处理，公司累计成功追缴经济损失 110.68 万元，有效挽回了公司资产损失。

(3)经验点：

- ① 针对团伙犯罪，要重视刑事处罚的威慑作用。
- ② 对涉案用户依法严格处理，维护法律权威和燃气市场秩序。

2.技术鉴定与证据固定

(1)表具拆除与校检：所有改装表具被拆除并移交计量所校验，出具专业鉴定报告作为司法证据。

(2)经验点：

- ① 技术鉴定是依法追责的关键证据保障。
- ② 与专业计量机构合作，确保技术报告权威性。

3.经济损失追缴与风险管控

(1)经济赔偿：依法追缴偷盗燃气费，弥补经济损失。

(2)风险消除：拆除改装表具，恢复正常供气设备，消除安全隐患。

(3)经验点：

- ① 完善赔款和追缴机制，减少经济损失。
- ② 强化设备监管，杜绝类似技改偷气行为再发生。

4.制度完善与人员培训

(1)完善内部机制：建立燃气表异常预警、核查与报告制度。

(2)员工培训：加强抄表及巡检人员对篡改行为的识别与处理能力。

(3)经验点：

- ① 制度和人才建设是防范盗气行为的重要基础。

- ② 加强技术培训，提高第一线人员鉴别和应急处置能力。

案例六：邳州中居民用户偷盗气案例

【案例背景】

2024 年 12 月 6 日，邳州中燃稽查小组结合后台数据异常分析，锁定铁富镇一户居民存在重大燃气偷盗嫌疑。次日联合执法队伍到场查处，发现用户通过暗埋旁通管道实施"双路供气"，绕过燃气计量表偷气。最终用户承认事实，当场缴纳 3 万元罚款并赔偿，管道被强制拆除封堵。

一、排查与学习阶段

1.日常巡检结合数据异常分析锁定目标

(1)关键做法：

- ① 固定巡检人员定期上门检查用户用气设备。
- ② 利用后台智能监控系统分析用气数据异常，发现非自然波动或与正常消费习惯不符的用气模式。

(2)经验点：

- ① 后台数据与现场巡检相结合，增强异常发现的准确性和时效性。
- ② 重点怀疑对象应被列为重点监控和重点排查对象。

2.联合多部门执法行动

(1)联合组成：稽查小组、安监部、客服部与当地派出所联合执法。

(2)经验点：

- ① 多部门联动形成合力，提升执法权威和效率。
- ② 警企协同保障行动的合法性及现场秩序。

3.技术检测与现场勘查

(1)发现异常：虽然用户关闭了燃气表前阀门，但壁挂炉等设备依旧运行。

(2)勘察结果：确认存在旁通暗埋管道，绕过计量表直接供气。

(3)技术难点：

- ① 暗埋管道设计精巧，进户端被 PPR 管材和砖块遮挡，常规检查难以发现。

(4)经验点：

- ① 要重点检查表前阀关闭后的设备实际运转情况，防止表外用气。
- ② 勘察时应结合现场环境、管道布置，加强隐蔽部位的排查。

二、后续追损与风险防控阶段

1.用户承认与经济追缴

(1)承认事实：在确凿证据面前，用户最终承认违法事实。

(2)经济处罚：依据设备大额用气量测算，叠加惩罚倍数，共计追缴及赔偿 3 万元，用户当场缴纳。

(3)经验点：

- ① 追缴应结合实际损失和惩罚力度，体现法律威慑。
- ② 当场收缴款项，有利于快速结案，防止后续拖延。

2.执法机关警示与管道强制拆除

(1)公安警示：依法对用户违法行为进行正式警示。

(2)技术措施：强制开挖现场，拆除暗埋旁通管道，彻底封堵回路，杜绝复发。

(3)经验点：

- ① 实施彻底技术封堵，是消除隐患关键。
- ② 公安机关介入加强法律震慑，维护燃气秩序。

3.完善技术监管与巡检策略

防范措施：

- ① 加强智能监控设备，实时发现类似异常。
- ② 定期对高风险用户重点巡查尤其注意设备关闭后用气状态。
- ③ 巡检培训：提升巡检人员识别隐蔽改装的能力，熟悉常见偷气手段。