







BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
1			Tarikh :	20/06/2022	X	A
			Zon :	Substation 4		B
			Kawasan :	Canteen		C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
Keterangan Kerosakan / Penemuan : test correction						
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
2			Tarikh :	20/06/2022		A
			Zon :			B
			Kawasan :	Level 2		C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
Keterangan Kerosakan / Penemuan : Dinding pecah						
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
3			Tarikh :	23/06/2022		A
			Zon :			B
			Kawasan :	Test		C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
Keterangan Kerosakan / Penemuan : Ss						
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
4			Tarikh :	27/06/2022		A
			Zon :			B
			Kawasan :	Common Area	X	C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai pecah habis						
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
5			Tarikh :	27/06/2022		A
			Zon :		X	B
			Kawasan :	Office area		C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai pecah						

BIL	GAMBAR	LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
6		Tarikh :	27/06/2022		A	
		Zon :	Substation 4	X	B	
		Kawasan :	office 5		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Civil			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : lantai office pecah				
BIL	GAMBAR	LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
7		Tarikh :	29/06/2022		A	
		Zon :			B	
		Kawasan :	Level 3a		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Civil			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai office pecah				
BIL	GAMBAR	LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
8		Tarikh :	20/06/2022		A	
		Zon :			B	
		Kawasan :	COMMON AREA		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Housekeeping			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : TEST UPLOAD				
BIL	GAMBAR	LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
9		Tarikh :	20/06/2022		A	
		Zon :			B	
		Kawasan :	Toilet		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Housekeeping			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : Test upload				
BIL	GAMBAR	LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
10		Tarikh :	20/06/2022	X	A	
		Zon :	Substation 4		B	
		Kawasan :	COMMON AREA		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	ICT			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : need to test fca module				

BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KECAATAN			
11					Tarikh :	23/06/2022		A
			Zon :	Substation 4	X	B		
			Kawasan :	Tepi Substation		C		
			ULASAN					
			Skop Kerja :	Others				
			Keterangan Kerosakan / Penemuan : Test resubmit					