


BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
1			Tarikh :	27/06/2022		A	
			Zon :			B	
			Kawasan :	Common Area	X	C	
			ULASAN				
			Skop Kerja :	Civil			
			Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai pecah habis				
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN		
2			Tarikh :	23/06/2022		A	
			Zon :	Substation 4	X	B	
			Kawasan :	Tepi Substation		C	
			ULASAN				
			Skop Kerja :	Others			
			Keterangan Kerosakan / Penemuan : Test resubmit				