


BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
1		Tarikh :	23/06/2022		A	
		Zon :	Substation 4	X	B	
		Kawasan :	Tepi Substation		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Others			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : Test resubmit				
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
2		Tarikh :	27/06/2022		A	
		Zon :			B	
		Kawasan :	Common Area	X	C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	Civil			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai pecah habis				
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
3		Tarikh :	01/07/2022		A	
		Zon :		X	B	
		Kawasan :	common area		C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	ICT			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : test report				
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KEACATAN	
4		Tarikh :	01/07/2022		A	
		Zon :			B	
		Kawasan :	common area	X	C	
		ULASAN				
		Skop Kerja :	ICT			
		Keterangan Kerosakan / Penemuan : test report (2)				