


BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KECAATAN	
1			Tarikh :	23/06/2022		A
			Zon :	Substation 4	X	B
			Kawasan :	Tepi Substation		C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Others		
	Keterangan Kerosakan / Penemuan : Test resubmit					
BIL	GAMBAR		LOKASI		KATEGORI KEROSAKAN / KECAATAN	
2			Tarikh :	27/06/2022		A
			Zon :			B
			Kawasan :	Common Area	X	C
			ULASAN			
			Skop Kerja :	Civil		
	Keterangan Kerosakan / Penemuan : Lantai pecah habis					