

Rapport d'Audit Produit

Conforme LEONI IT TN 3625

LEONI

PAP Qualité v3

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Référence	AP-2026-020	Série / TAB	—
Plant / Site	BMW	Auditeur	zaineb Hammouda
Date d'audit	01/04/2026	Généré le	16/05/2026 02:36
Statut	EN_COURS	Nature	DESTRUCTIF
Annexes complètes	5 / 5	Nb défauts	3

0,70QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Produit Conforme

Aucune action requise

QK INDEX

0,70

Sommaire

#	Section	Statut
1	Résumé Exécutif	# Inclus
2	Annexe 1 — 1A — Annexe 1A	# Inclus
2	Annexe 2 — 4 — Annexe 4	# Inclus
2	Annexe 3 — 1B — Annexe 1B	# Inclus
2	Annexe 4 — 7 — Annexe 7	# Inclus
2	Annexe 5 — 5 — Annexe 5	# Inclus
3	Récapitulatif des Non-Conformités	# Inclus
4	Actions Correctives (Fiche + PDCA)	# Inclus
5	Calcul QK Détaillé (Table PI3010)	# Inclus
6	Signatures & Validation	# Inclus

Section 1 — Résumé Exécutif de l'Audit

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Paramètre	Valeur
Référence audit	AP-2026-020
Auditeur	zaineb Hammouda
Série / Programme	—
Plant / Site	BMW
Date d'audit	01/04/2026
Date de génération	16/05/2026 02:36
Statut	EN_COURS
Nature	DESTRUCTIF
Annexes totales / complètes	5 / 5
Annexes manquantes	Aucune
Non-conformités (NOK)	3
Défauts Annexe 1B	3
Valeur QK calculée	0,70 (Table PI3010)
Verdict QK	Produit Conforme
Actions correctives	Aucune action requise
Fiche de réparation	Validée
PDCA	FERME

Produit Conforme — QK = 0,70

Aucune action requise

Section 2 — Annexe 1A — Annexe 1A

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Type	1A	Libellé	Annexe 1A
Statut	Formulaire validé	Date	—

LEONI	Monthly Report Product Audit Wire Harnesses	Month / Year —
-------	--	-------------------

Vehicle type(s) : —Manufacturing Plant : —

Part Description / Drawing / Date / Auditor	Quality Class (QK)	Nb defects	Total Points	Rating Factor	D	N
Câblage — — 2026-05-15 — —	0.7	3	100	0.9	#	#

Section 2 — Annexe 4 — Annexe 4

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Type	4	Libellé	Annexe 4
Statut	Formulaire validé	Date	—
Série / TAB	—	Index	—
Date dessin	—	null	—

Aucune donnée.

Section 2 — Annexe 1B — Annexe 1B

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Type	1B	Libellé	Annexe 1B
Statut	Formulaire validé	Date	—

Part Description	—	Département	—
Véhicule	—	Plant	—
TAB	—	Auditeur	—
Date	—	Destructif / Non-Destr.	—

Total Points	Nb Composants	Rating Factor	Weighted Points	QK
100,0	222	0,9	90,0	0,7

#	Code	Type	Description / Action corrective	Fréq.	Pts/déf.	Total	Pilote	Échéance	OK?
1	005	F	Dénudage ou dégainage non fait correctement	1	25	25	zaineb	—	#
2	008	F	Mesure trop courte	2	25	50	zaineb	—	#
3	010	F	Longueur dénudage trop courte	1	25	25	zaineb	—	#
TOTAL POINTS :						100			

Section 2 — Annexe 7 — Annexe 7

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Type	7		Libellé	Annexe 7
Statut	Formulaire validé		Date	—
N° dessin	—	Famille / TAB	—	
N° BMW	—	Auditeur	—	

Aucune donnée.

Section 2 — Annexe 5 — Annexe 5

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Type	5	Libellé	Annexe 5
Statut	Formulaire validé	Date	—

Série / TAB	—	Index / Date	—
-------------	---	--------------	---

Question	Oui	Non	NA
1.1 Instruction emballage existe et respectée?	#	#	#
1.2 Emballage intérieur selon l'instruction interne	#	#	#
1.3 Instructions internes d'identification respectées?	#	#	#
2.1 Dessin lisible, étiquette en ordre?	#	#	#
2.2 Paramètres de production fixés et respectés?	#	#	#
2.3 Planche de montage homologuée?	#	#	#
2.4 Equipement / machines en ordre?	#	#	#
2.5 Carte d'enregistrement des données en ordre?	#	#	#
2.6 Ouvriers qualifiés?	#	#	#
2.7 Documents de production homologués?	#	#	#
2.8 Surfaces et caisses identifiées?	#	#	#
2.9 Table de contrôle — entretien documenté?	#	#	#
2.9 Table de contrôle — composants demandés?	#	#	#
2.10 Plan de contrôle actuel?	#	#	#
2.11 AMDEC processus existante et actuelle?	#	#	#
2.12 Plan de surveillance existant et actuel?	#	#	#

Valideur : _____
Valideur : _____

Section 3 — Récapitulatif des Non-Conformités

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

3 non-conformité(s) détectée(s)

#	Annexe	Description de la non-conformité
1	1B	Dénudage ou dégainage non fait correctement
2	1B	Mesure trop courte
3	1B	Longueur dénudage trop courte

Section 4 — Actions Correctives

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Produit Conforme — QK = 0,70

Aucune action requise

#

Produit Conforme — Aucune Action Requise

Section 5 — Calcul QK Détaillé (Table PI3010)

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Formule PI3010 :

1. Total Points = (Fréquence Points par défaut)
2. Rating Factor $f(n)$ = Facteur selon nombre de composants
3. Weighted Points = Total Points Rating Factor
4. QK = Table PI3010 (WP) valeur tabulée

Table Rating Factor :

n < 50	50-100	101-200	201-400	401-800	801-1600	1601-2600	2601-4700	> 4700
4.0	2.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4

Détail des défauts (Annexe 1B) :

#	Code	Type	Description	Fréq.	Pts/déf.	Total pts
1	005	F	Dénudage ou dégainage non fait correctement	1	25	25
2	008	F	Mesure trop courte	2	25	50
3	010	F	Longueur dénudage trop courte	1	25	25
Total Points :						100

Nb composants (n) : **222**

Total Points : **100,00**

Rating Factor $f(222)$: **0,9**

Weighted Points (WP) : **90,00**

VALEUR QK FINALE

0,70
Produit Conforme

Section 6 — Signatures & Validation

IT TN 3625 — LEONI PAP Qualité v3

Rôle	Nom & Prénom	Date	Signature
Auditeur Produit	zaineb Hammouda		
Responsable Qualité Plant			
Responsable Qualité Centrale			
Approbateur			

Document Confidentiel LEONI

Généré automatiquement par la plateforme PAP LEONI.
Référence normative : IT TN 3625 — Mise à jour : 09/2025
Date de génération : 16/05/2026 02:36