

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Référence	AP-2026-016	Série / TAB	—
Plant / Site	BMW	Auditeur	Auditeur2_ BMW
Date d'audit	01/02/2026	Généré le	25/06/2026 19:15
Statut	EN_COURS	Nature	NON_DESTRUCTIF
Annexes complètes	0 / 0	Nb défauts	0

0,20QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Produit Conforme

QK = 0 — Aucune non-conformité détectée.

QK INDEX

0,20

AUDIT RÈGLE PLATE IT TN 3627 — Suivi des instruments de mesure audit regle plat_HAMMOUDA zaineb_28-04-2026	LEONI PAP Qualité 14/05/2026
--	---

Auditeur zaineb HAMMOUDA	Plant BMW	Date prévue 28/04/2026	Date réalisation 14/05/2026
Prochain contrôle 28/07/2026	PDCA Non requis	Planificateur Ahmed BEN SALEM	Statut TERMINÉ

Résultats du contrôle

N° Instrument	Type	Emplacement	Date contrôle	Contrôleur	Résultat	Proch. date	Remarques
V69	REGLE PLATE	arwa	2026-05-13	zaineb Hammouda	Conforme	2026-08-13	R.A.S
Imp	METRE RUBAN	ej;ebhjh	2026-05-13	zaineb Hammouda	Conforme	2026-08-13	R.A.S

Total instruments 2	Non-conformités 0
------------------------	----------------------

Auditeur Nom & Signature :	Expert / Planificateur Nom & Signature :	Responsable Plant Nom & Signature :
--	--	---

Produit Conforme — QK = 0,20
QK = 0 ; Aucune action requise

Produit Conforme — Aucune Action Requise