

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Référence	AP-2026-046	Série / TAB	—
Plant / Site	BMW	Auditeur	Auditeur2_ BMW
Date d'audit	01/03/2026	Généré le	05/07/2026 01:37
Statut	EN_COURS	Nature	DESTRUCTIF
Annexes complètes	2 / 2	Nb défauts	0

0,00QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Produit Conforme

QK = 0 — Aucune non-conformité détectée.

QK INDEX

0,00

Sommaire

#	Section	Statut
1	Résumé Exécutif	Inclus
2	Annexe 1B — Annexe 1B	Inclus
2	Annexe 1A — Annexe 1A	Inclus
3	Récapitulatif des Non-Conformités	Inclus
4	Actions Correctives (Fiche + PDCA)	Inclus
5	Calcul QK Détaillé (Table PI3010)	Inclus
6	Signatures & Validation	Inclus

Paramètre	Valeur
Référence audit	AP-2026-046
Auditeur	Auditeur2_ BMW
Série / Programme	—
Plant / Site	BMW
Date d'audit	01/03/2026
Date de génération	05/07/2026 01:37
Statut	EN_COURS
Nature	DESTRUCTIF
Annexes totales / complètes	2 / 2
Annexes manquantes	Aucune
Non-conformités (NOK)	Aucune
Défauts Annexe 1B	Aucun
Valeur QK calculée	0,00 (Table PI3010)
Verdict QK	Produit Conforme
Détail QK	QK = 0 — Aucune non-conformité détectée.
Actions correctives	QK = 0 — Aucune action requise
Fiche de réparation	Non requise
PDCA	Non requis

Produit Conforme — QK = 0,00

QK = 0 — Aucune action requise

Type	1B	Libellé	Annexe 1B
Statut	Formulaire validé	Date	—

PI3010 Enclosure 1(b) / 09.24 | Target: QC <= 0 | Threshold: QC = 0

Part Description	—	Département	—
Véhicule / Type	—	Plant	—
TAB	—	Auditeur	—
Date	—	Type (D/N)	—

Total Points	Nb Composants	Rating Factor	Weighted Points	QK
0,0	250	0,9	—	0,0

Aucun défaut enregistré.

Type	1A	Libellé	Annexe 1A
Statut	Formulaire validé	Date	—

PI3010 Enclosure 1(a) / 09.24

Month / Year : —Vehicle type(s) : —Manufacturing Plant : —

Part Description / Drawing / Date / Auditor	Quality Class (QK)	Nb defects	Total Points	Rating Factor	D	N
Câblage — — 2026-07-05 — —	0.0	0	0	0.9	☐	☒
	—				☐	☐
	—				☐	☐
	—				☐	☐
	—				☐	☐
	—				☐	☐
	—				☐	☐
	—				☐	☐

QK min : 0,0QK avg : 0,00QK max : 0,0

Harnesses audited : (1)In 0 cases Non-Conforme.

SECTION 3	Récapitulatif des Non-Conformités	LEONI
OK Aucune non-conformité détectée Toutes les mesures et contrôles sont conformes.		

Produit Conforme — QK = 0,00
QK = 0 ; Aucune action requise

Produit Conforme — Aucune Action Requise

Formule PI3010 :

- 1. Total Points = Somme (Frequence x Points par défaut)
- 2. Rating Factor f(n) = Facteur selon nombre de composants
- 3. Weighted Points = Total Points x Rating Factor
- 4. QK = Table PI3010 (WP) -> valeur tabulee

Seuil : QK = 0 (Conforme) / QK > 0 (Non-Conforme)

Table Rating Factor :

n < 50	50-100	101-200	201-400	401-800	801-1600	1601-2600	2601-4700	> 4700
4.0	2.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4

Nb composants (n) :

250

Total Points :

0,00

Rating Factor f(250) :

0,9

Weighted Points (WP) :

0,00

VALEUR QK FINALE

0,00

Produit Conforme

QK = 0 ; Aucune action requise

Rôle	Nom & Prénom	Date	Signature
Auditeur Produit	Auditeur2_ BMW		
Responsable Qualité Plant			
Responsable Qualité Centrale			
Approbateur			

Document Confidentiel LEONI

Généré automatiquement par la plateforme PAP LEONI.
Référence normative : IT TN 3625 / PI3010 — Mise à jour : 09/2025
Date de génération : 05/07/2026 01:37