



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82978 PREVENTIVA	08/10/2025 14:30:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
EXD EXPEDICAO	99989903 DESUMIDIFICADOR HCD 4500 - VENT. PROCESSO			10/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 0:30

Descrição detalhada:

TAREFA QUINZENAL

Executantes programados para as tarefas:

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A PROBLEMA NA REPOSIÇÃO DO ITEM, A DATA DE TROCA FOI FEITA DOIS APÓS O PLANEJADO

Fucionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	10/10/2025	10:36	11:15	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82980 PREVENTIVA	08/10/2025 15:10:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
EXD EXPEDICAO	99989905 DESUMIDIFICADOR HCD 4500 - VENT. REATIVAÇÃO			10/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 0:30

Descrição detalhada:

TAREFA QUINZENAL

Executantes programados para as tarefas:

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A PROBLEMA NA REPOSIÇÃO DO ITEM, A DATA DE TROCA FOI FEITA DOIS APÓS O PLANEJADO

Fucionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	10/10/2025	10:00	10:35	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85922 PREVENTIVA	01/10/2025 10:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
MIN MIUDOS INTERNOS	99986009 NÓRIA DE CAIXAS DE MIÚDOS SULMAQ			01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; 3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 2:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM RODAS GUIAS E TRAÇÃO: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CORROSÃO, RUÍDO ANORMAL, LUBRIFICAÇÃO EFETIVA E DEMAIS PONTOS

Executantes programados para as tarefas:

ANDERSON DOS SANTOS LIMA; ANDERSON DOS SANTOS LIMA;

Recomendação:**Ação tomada:**

CONFERÊNCIA DOS PONTOS SOLICITADOS FOI FEITA E TUDO QUE FOI VERIFICADO ESTÁ DENTRO DO COMPORTAMENTO E FUNCIONAMENTO CORRETO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
418663 ELIAS VERNES BIANCHI	01/10/2025	05:15	05:45	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85923 PREVENTIVA	01/10/2025 10:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
MIN MIUDOS INTERNOS	99986009 NÓRIA DE CAIXAS DE MIÚDOS SULMAQ			01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM RODAS GUIAS E TRAÇÃO: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CORROSÃO, RUÍDO ANORMAL, LUBRIFICAÇÃO EFETIVA E DEMAIS PONTOS

Executantes programados para as tarefas:

ANDERSON DOS SANTOS LIMA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICAÇÕES FORAM FEITAS E NENHUM PROBLEMA FOI ENCONTRADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
418663 ELIAS VERNES BIANCHI	01/10/2025	05:46	06:30	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82830 PREVENTIVA	09/11/2025 12:20:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/REFRIGERAÇÃO	1498 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 01 - CAIXA DE COMANDO			04/10/2025 07:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE COMANDOS: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE COMPONENTES E FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO TROCA CAIXA DE ROMANDOS E CONTATOS.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	05:31	07:00	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82831 PREVENTIVA	09/11/2025 12:40:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	1500 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 01 - SISTEMA DE SEGUR			04/10/2025 08:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA: VERIFICAÇÃO DE BOTÕES, RESETS, CAIXAS DE BOTOEIRAS E DEMAIS COMPONENTES QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

TROCA DE CONTATOS, TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PU, REALIZADO MELHORIA (INSTALAÇÃO DE CANALETAS GUIAS PARA MANGUEIRAS PU)

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	07:01	08:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85105 PREVENTIVA	02/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99985360 INSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53196 - VERIFICAR DESGASTE NOS EIXOS DE DESCARGA E BUCHAS;; 53200 - VERIFICAR DESGASTE NOS GUIAS LINEARES DA PAREDE CORREDIÇA, PORTA DIVISORA E UNIDADE ELEVATÓRIA;; 53208 - VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTO NO SISTEMA PNEUMÁTICO;; 53201 - VERIFICAR DESGASTE NOS ROLOS DE LEVANTAMENTO DO PORTÃO ELEVATÓRIO;; 53205 - VERIFICAR DESGASTE NO PONTO CENTRAL DO BOX INTERNO;; 53207 - VERIFICAR A VÁLVULA DE RETENÇÃO NO FINAL DO TUBO DE VENTILAÇÃO;; 53202 - VERIFICAR DESGASTE NO DISPOSITIVO DE APERTO NA UNIDADE ELEVATÓRIA;; 53206 - VERIFICAR DESGASTE E ROMPIMENTO NO EIXO DO PORTÃO (BOX DE INSENSIBILIZAÇÃO);; 53193 - VERIFICAR O FILTRO DE SUCÇÃO DE CO2;; 53197 - VERIFICAR DESGASTE NOS ROLOS DE DESCARGA;; 53199 - VERIFICAR DESGASTE NOS GUIAS LINEARES;; 53204 - VERIFICAR DESGASTE NOS MANCAIS DO EIXO SUPERIOR NO BOX DE INSENSIBILIZAÇÃO;; 53191 - VERIFICAR CONCENTRAÇÃO DE CO₂; 53209 - VERIFICAR/AJUSTAR A CORRENTE PRINCIPAL;; Horas previstas: 3:30

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA; VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICAÇÕES FEITAS E NENHUM PROBLEMA FOI ENCONTRADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254020 VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA	02/10/2025	07:15	08:10	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
86109 PREVENTIVA	09/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99985360 INSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA			09/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53196 - VERIFICAR DESGASTE NOS EIXOS DE DESCARGA E BUCHAS;; 53200 - VERIFICAR DESGASTE NOS GUIAS LINEARES DA PAREDE CORREDIÇA, PORTA DIVISORA E UNIDADE ELEVATÓRIA;; 53208 - VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTO NO SISTEMA PNEUMÁTICO;; 53201 - VERIFICAR DESGASTE NOS ROLOS DE LEVANTAMENTO DO PORTÃO ELEVATÓRIO;; 53205 - VERIFICAR DESGASTE NO PONTO CENTRAL DO BOX INTERNO;; 53207 - VERIFICAR A VÁLVULA DE RETENÇÃO NO FINAL DO TUBO DE VENTILAÇÃO;; 53202 - VERIFICAR DESGASTE NO DISPOSITIVO DE APERTO NA UNIDADE ELEVATÓRIA;; 53206 - VERIFICAR DESGASTE E ROMPIMENTO NO EIXO DO PORTÃO (BOX DE INSENSIBILIZAÇÃO);; 53193 - VERIFICAR O FILTRO DE SUCÇÃO DE CO2;; 53197 - VERIFICAR DESGASTE NOS ROLOS DE DESCARGA;; 53199 - VERIFICAR DESGASTE NOS GUIAS LINEARES;; 53204 - VERIFICAR DESGASTE NOS MANCAIS DO EIXO SUPERIOR NO BOX DE INSENSIBILIZAÇÃO;; 53191 - VERIFICAR CONCENTRAÇÃO DE CO₂; 53209 - VERIFICAR/AJUSTAR A CORRENTE PRINCIPAL;; Horas previstas: 3:30

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA; VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICAÇÕES FORAM FEITAS E NENHUM PONTO DE PROBLEMA FOI ENCONTRADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254020 VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA	09/10/2025	07:30	08:45	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82832 PREVENTIVA	09/11/2025 13:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina		Encerramento O.S.	Situação O.S.	
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99985535 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 01		04/10/2025 09:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 2:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ESTRUTURAL DE EXTRATORA DE BANHA RAMA 01: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES ESTRUTURAIS, PONTOS OU PARTES DANIFICADAS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO, ESTÁ OK.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	08:31	09:00	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82824 PREVENTIVA	11/11/2025 12:40:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99985537 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 02			04/10/2025 11:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 2:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ESTRUTURAL DE EXTRATORA DE BANHA RAMA 02: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES ESTRUTURAIS, PONTOS OU PARTES DANIFICADAS E DEMAIS VERIFICAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO A TROCA DE GATILHO, TROCA DE SENSOR MICRO SWITCH, FEITO A INSTALAÇÃO DE CANALETAS GUIA PARA MANGUEIRAPU, TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PU.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	10:01	11:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82833 PREVENTIVA	09/11/2025 13:20:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988550 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 01 - CENTRAL HIDRAULICO			04/10/2025 09:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3391 - SISTEMA HIDRÁULICO: REVISÃO VISUAL ANALISANDO VAZAMENTOS, MANGUEIRAS, CILINDRO, VÁLVULAS, ETC.; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

REVISÃO EM SISTEMA HIDRÁULICO: CONFERÊNCIA DE FUNCIONAMENTO CORRETO DE VÁLVULAS, ACIONAMENTOS, POSSÍVEIS VAZAMENTOS E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO. NÃO ENCONTRADO VAZAMENTOS.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	09:01	09:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
71524 PREVENTIVA	03/10/2025 10:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988551 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 01 - CENTRAL HIDRAULICO			04/10/2025 05:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3328 - MOTOR PRINCIPAL: REVISÃO VISUAL ANALISANDO RUÍDO, TEMPERATURA, AMPERAGEM, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FIXAÇÃO, EIXO, PINTURA, PARAFUSOS, POLIA, VEDAÇÕES, BOBINADO, BORNES DE LIGAÇÃO, FIAÇÃO, ETC.; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM MOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FUNCIONAMENTO, ROLAMENTOS, RETENTORES, TEMPERATURA, RUÍDO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO INSPEÇÃO, FUNCIONAMENTO ESTÁ OK.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	05:00	05:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82823 PREVENTIVA	11/11/2025 12:20:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988554 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 02 - CENTRAL HIDRAULICO			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3391 - SISTEMA HIDRÁULICO: REVISÃO VISUAL ANALISANDO VAZAMENTOS, MANGUEIRAS, CILINDRO, VÁLVULAS, ETC.; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

REVISÃO EM SISTEMA HIDRÁULICO: CONFERÊNCIA DE FUNCIONAMENTO CORRETO DE VÁLVULAS, ACIONAMENTOS, POSSÍVEIS VAZAMENTOS E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO. ESTÁ OK.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	09:31	10:00	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82827 PREVENTIVA	11/11/2025 13:20:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988555 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 02 - CENTRAL HIDRAULICO			04/10/2025 13:40:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

16 - REVISAR REDUTOR E MOTOR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM MOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FUNCIONAMENTO, ROLAMENTOS, RETENTORES, TEMPERATURA, RUÍDO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO INSPEÇÃO, FUNCIONAMENTO OK.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	13:20	13:39	



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82825 PREVENTIVA	11/11/2025 13:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988631 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 02 - CAIXA DE COMANDO			04/10/2025 13:20:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE COMANDOS: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE COMPONENTES E FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

TROCA DA CAIXA DE COMANDO, TROCA CONTATOS, BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA E RESET.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	12:30	13:19	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82829 PREVENTIVA	11/11/2025 13:40:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988633 EXTRATORA DE BANHA RAMA JARVIS 02 - SISTEMA DE SEGUR			04/10/2025 14:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA: VERIFICAÇÃO DE BOTÕES, RESETS, CAIXAS DE BOTOEIRAS E DEMAIS COMPONENTES QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

Executantes programados para as tarefas:

KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO A TROCA DE BOTOEIRA.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
304853 KEVIN RAPHAEL DO PRADO MACHADO	04/10/2025	13:40	14:00	

CNPJ.....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85267 PREVENTIVA	06/10/2025 16:41:54	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99995147 NÓRIA ENTRADA CÂMARAS SULMAQ - ÁREA SUJA - SISTEMA PI			06/10/2025 16:20:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

5295 - VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO PNEUMÁTICO;; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM SISTEMA PNEUMÁTICO: VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES, LUBRIFIL E DEMAIS COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA

Executantes programados para as tarefas:

ANDERSON DOS SANTOS LIMA;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO. NECESSÁRIO PROGRAMAR CORRETIVA E MATERIAL. NECESSÁRIO SUBSTITUIR MANGUEIRAS, CONEXÕES, REGULADOR DE PRESSÃO, REALIZAR AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO NO ESTICADOR.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254056 ROBSON GARCIA RIBEIRO	06/10/2025	15:00	16:20	
254443 ANDERSON DOS SANTOS LIMA	06/10/2025	15:00	16:20	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
73603 PREVENTIVA	06/08/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
BET SETOR BENEFICIAMENTO DE TRIPA	1636	LAVABOTAS ESCOVA HORIZONTAL SULMAQ		01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ESTRUTURAL: CONFERIR PONTOS DE FERRUGEM, DESGASTE, PARAFUSOS ESPANADOS, VEDAÇÕES E DEMAIS PONTOS ESTRUTURAIS QUE GARANTEM BOM FUNCIONAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

SILVANEI APARECIDO FERREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254343 SILVANEI APARECIDO FERREIRA	01/10/2025	20:01	20:15	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
73604 PREVENTIVA	06/08/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
BET SETOR BENEFICIAMENTO DE TRIPA	1637	LAVABOTAS ESCOVA HORIZONTAL SULMAQ - REDUTOR		01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

16 - REVISAR REDUTOR E MOTOR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM REDUTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA, RUÍDO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

SILVANEI APARECIDO FERREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254343 SILVANEI APARECIDO FERREIRA	01/10/2025	20:16	20:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
73605 PREVENTIVA	06/08/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
BET SETOR BENEFICIAMENTO DE TRIPA	1638	LAVABOTAS ESCOVA HORIZONTAL SULMAQ - REDUTOR - MOTOR	01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

16 - REVISAR REDUTOR E MOTOR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM MOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FUNCIONAMENTO, ROLAMENTOS, RETENTORES, TEMPERATURA, RUÍDO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

SILVANEI APARECIDO FERREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254343 SILVANEI APARECIDO FERREIRA	01/10/2025	20:31	20:49	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
73606 PREVENTIVA	06/08/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
BET SETOR BENEFICIAMENTO DE TRIPA	1639	LAVABOTAS ESCOVA HORIZONTAL SULMAQ - SISTEMA ELÉTRICO	01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE BOTÕES, CAIXAS DE BOTOEIRAS, FIAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA ELÉTRICO

Executantes programados para as tarefas:

SILVANEI APARECIDO FERREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254343 SILVANEI APARECIDO FERREIRA	01/10/2025	21:00	21:10	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
73607 PREVENTIVA	06/08/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
BET SETOR BENEFICIAMENTO DE TRIPA	1640	LAVABOTAS ESCOVA HORIZONTAL SULMAQ - SISTEMA HÍDRICO	01/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

2151 - TUBULACAO DE AGUA; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM SISTEMA HÍDRICO: CONFERÊNCIA DE BOM FUNCIONAMENTO DE BICOS, VAZÃO DE ÁGUA, BOMBAS E DEMAIS COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA

Executantes programados para as tarefas:

SILVANEI APARECIDO FERREIRA;

Recomendação:

Ação tomada:

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254343 SILVANEI APARECIDO FERREIRA	01/10/2025	21:11	21:35	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85061 PREVENTIVA	04/10/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
EPJ SETOR DE ESPOSTEJAMENTO	1259	CARRÉ - SERRA DE VÉRTEBRAS SOFFINOX CL - SERRA - MOT	04/10/2025 14:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4005 - MOTORES:REVISAR/ VERIFICAR RUÍDO DOS ROLAMENTOS, LUBRIFICAÇÃO, FOLGAS, ETC.; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

INSPECIONAR CONDIÇÕES DO MOTOR

Executantes programados para as tarefas:

DAVID BATISTA CONRADO;

Recomendação:

Ação tomada:

REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E VOLANTE.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
255157 LUCIANO ANTUNES GOMES	04/10/2025	04:30	11:00	
255157 LUCIANO ANTUNES GOMES	04/10/2025	12:00	14:00	
377241 DAVID BATISTA CONRADO	04/10/2025	04:30	06:55	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85057 PREVENTIVA	04/10/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
EPJ SETOR DE ESPOSTEJAMENTO	1701 PERNIL AÉREO - ESTEIRA PU OSSOS			04/10/2025 17:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

762 - VERIFICAR DESGASTES E FOLGAS NA ESTEIRA; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

INSPECIONAR CONDIÇÕES E INTEGRIDADE DA ESTEIRA

Executantes programados para as tarefas:

ROBSON GARCIA RIBEIRO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA ESTEIRA PU.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254056 ROBSON GARCIA RIBEIRO	04/10/2025	15:05	17:00	
254443 ANDERSON DOS SANTOS LIMA	04/10/2025	15:05	17:00	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
66884 PREVENTIVA	30/10/2025 14:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina				
EPJ SETOR DE ESPOSTEJAMENTO	99998976 PALETA DIREITA - DEBOFLEX MAREL - CORTADOR DE PÉS - I		04/10/2025 07:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA	
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

21 - REVISÃO NOS MOTORES; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO EM MOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FUNCIONAMENTO, ROLAMENTOS, RETENTORES, TEMPERATURA, RUÍDO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO

Executantes programados para as tarefas:

SILVESTER KOMINSKI DE SOUZA;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO NO MOTOR.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
377241 DAVID BATISTA CONRADO	04/10/2025	07:00	07:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
85066 PREVENTIVA	04/10/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
EPJ SETOR DE ESPOSTEJAMENTO	99999957 PALETA ESQUERDA - SERRA SOFFINOX - SISTEMA ELÉTRICO			04/10/2025 14:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

REALIZAR RETROFIT DO SISTEMA ELÉTRICO, VISANDO ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, CONEXÕES, IDENTIFICAÇÃO E INTEGRIDADE DOS COMPONENTES.

Executantes programados para as tarefas:

DAVID BATISTA CONRADO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO RETROFIT.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
377241 DAVID BATISTA CONRADO	04/10/2025	07:35	11:00	
377241 DAVID BATISTA CONRADO	04/10/2025	12:05	14:00	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
72839 PREVENTIVA	22/07/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99986117 BOMBA 01 RECIRCULAÇÃO DE LODO ETE (BB1701000025)			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

807 - REVISÃO COMPLETA, TROCA DE PEÇAS DE DESGASTE DA BOMBA; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
255059 MARIOSNEI MILEK	19/09/2025	12:00	16:00	



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67457 PREVENTIVA	14/06/2025 00:00:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99986139 LAGOA DE SEGURANÇA - BOMBA P/ LANÇAMENTO FINAL 01			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

64 - REVISÃO GERAL NOS COMPONENTES; Horas previstas: 2:30

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
255059 MARIOSNEI MILEK	19/09/2025	07:00	08:30	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67458 PREVENTIVA	14/06/2025 00:00:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99988964 LAGOA DE SEGURANÇA - BOMBA P/ LANÇAMENTO FINAL 02			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

64 - REVISÃO GERAL NOS COMPONENTES; Horas previstas: 2:30

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
255059 MARIOSNEI MILEK	26/09/2025	07:00	10:00	



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
47288 PREVENTIVA	05/02/2025 00:00:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99995196 LAGOA 03 AERAÇÃO - BOMBA RECIRCULAÇÃO 01			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

64 - REVISÃO GERAL NOS COMPONENTES; Horas previstas: 2:30

Descrição detalhada:

TAREFA ANUAL

Executantes programados para as tarefas:

DORIVAL SEZAR PEDROSO DA SILVA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	
255059 MARIOSNEI MILEK	26/09/2025	10:01	14:00		
Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
47289 PREVENTIVA	05/02/2025 00:00:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99995200 LAGOA 03 AERAÇÃO - BOMBA RECIRCULAÇÃO 02			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

64 - REVISÃO GERAL NOS COMPONENTES; Horas previstas: 2:30

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

DORIVAL SEZAR PEDROSO DA SILVA;

Recomendação:**Ação tomada:**

SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	
255059 MARIOSNEI MILEK	26/09/2025	14:01	16:00		
Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
47289 PREVENTIVA	05/02/2025 00:00:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
ETE SETOR DE OPERACAO DE ETE	99995200 LAGOA 03 AERAÇÃO - BOMBA RECIRCULAÇÃO 02			12/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67903 PREVENTIVA	12/09/2025 11:20:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
GEF SETOR DE OPERACAO DE FRIO	99985937 GEF COMPRESSOR DE AR 03 GA55VSD+AFF			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A RESTRIÇÕES DE CUSTO E VERIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO FOI PRECISO POSTERGAR A TROCA DOS FILTROS

Fucionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	04/10/2025	12:16	12:45	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67900 PREVENTIVA	12/09/2025 12:30:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
GEF SETOR DE OPERACAO DE FRIO	99986095 IND COMPRESSOR DE AR 02 GA55VSDF175			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A RESTRIÇÕES DE CUSTO E VERIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO FOI PRECISO POSTERGAR A TROCA DOS FILTROS

Fucionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	04/10/2025	11:26	11:35	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67899 PREVENTIVA	12/09/2025 08:55:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
GEF SETOR DE OPERACAO DE FRIO	99986096 IND COMPRESSOR DE AR 01 GA55VSDFF175			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A RESTRIÇÕES DE CUSTO E VERIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO FOI PRECISO POSTERGAR A TROCA DOS FILTROS

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	04/10/2025	11:01	11:25	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67902 PREVENTIVA	12/09/2025 10:05:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
GEF SETOR DE OPERACAO DE FRIO	99986097 GEF COMPRESSOR DE AR 02 GA55VSDFF175			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A RESTRIÇÕES DE CUSTO E VERIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO FOI PRECISO POSTERGAR A TROCA DOS FILTROS

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	04/10/2025	12:01	12:15	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
67901 PREVENTIVA	12/09/2025 07:40:00	ERIC FELIPE SILVA		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
GEF SETOR DE OPERACAO DE FRIO	99986098 GEF COMPRESSOR DE AR 01 GA55VSDFF175			04/10/2025 10:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

MARLOS WILLIAN SCHUMUKER;

Recomendação:**Ação tomada:**

FILTROS SUBSTITUIDOS CONFORME SOLICITADO - DEVIDO A RESTRIÇÕES DE CUSTO E VERIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO FOI PRECISO POSTERGAR A TROCA DOS FILTROS

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254009 MARLOS WILLIAN SCHUMUKER	04/10/2025	11:40	12:00	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
76216 PREVENTIVA	12/08/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
PRU SETOR DE PRESUNTARIA	99986199 INJETORA SALMOURA MOVISTICK 3000			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3927 - SIST. DE AGULHAS: VERIF. LIMPEZA DAS AGULHAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO E KIT DE REPARO DAS VÁLVULAS ACION. DE SALMOURA;;

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:****Recomendação:****Ação tomada:**

TROCADO ORING DE VEDAÇÃO E FEITO LIMPEZA

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
283581 CLEITON HENRIQUE DO NASCIMENTO DESTRI	08/09/2025	11:02	11:30	



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
66462 PREVENTIVA	07/06/2025 08:08:40	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985790 EMBALADORA VÁCUO VC999 - 01			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

PE_REVISAR SISTEMA DE SEGURANÇA

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

INSPECIONADO E CORRIDO FALHAS.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA	01/09/2025	21:05	23:59	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
71638 PREVENTIVA	21/08/2025 03:30:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985790 EMBALADORA VÁCUO VC999 - 01			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53988 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS RESISTÊNCIAS;; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

BARRAS DE SELAGENS

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

INSPECIONADO E VERIFICADO RESISTENCIAS E CONECTORES DA MAQUINA.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA	09/09/2025	22:02	22:59	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
71642 PREVENTIVA	14/07/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985790 EMBALADORA VÁCUO VC999 - 01			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4304 - VERIFICAR BORRACHAS DE VEDAÇÃO; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÕES, SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICADO QUE BORRACHA ESTAVA NOVA FEITO LIMPEZA E VERIFICADO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Funcionário executante		Hora inicial	Hora final	R.G.	
287859 JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA	04/09/2025	00:00	00:40		
Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
66469 PREVENTIVA	07/06/2025 08:11:56	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985792 EMBALADORA VÁCUO VC999 K7B 02			06/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

53988 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS RESISTÊNCIAS;; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

BARRAS DE SELAGENS

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICADO

Funcionário executante		Hora inicial	Hora final	R.G.	
255065 PAULO SILVESTRE PEDROZO PARIPINSKI	11/09/2025	21:50	23:59		
Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
66470 PREVENTIVA	07/06/2025 08:11:56	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985793 EMBALADORA VÁCUO VC999 K7B 03			06/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
71646 PREVENTIVA	14/07/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985792 EMBALADORA VÁCUO VC999 K7B 02			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4304 - VERIFICAR BORRACHAS DE VEDAÇÃO; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

VERIFICAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÕES, SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO

Executantes programados para as tarefas:

PAULO SILVESTRE PEDROZO PARIPINSKI;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO INSPEÇÃO E CORRIGIDO FALHAS.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA	04/09/2025	01:40	03:05	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
68151 PREVENTIVA	21/06/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina				
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985812 FECHADORA DE CAIXAS GR 555-1070A 03			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

146 - REVISAR MOTOR E REDUTOR DA ESTEIRA DE EMBALAGEM; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

REVISAR CONJUNTO ACIONAMENTO ESTEIRA DE ROLETES

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO INSPEÇÃO E CORRIGIDO FALHAS NO EQUIPAMENTO.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMAR PEDROSO MOREIRA	04/09/2025	21:05	21:59	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
77200 PREVENTIVA	17/08/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99985841 TERMOFORMADORA À VÁCUO MULTIVAC R145			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

62 - REVISAR SISTEMA DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DAS FERRAMENTAS; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

REALIZAR LIMPEZA E AJUSTES NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.

Executantes programados para as tarefas:

JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICADO E LIMPO EQUIPAMENTO.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	09/09/2025	21:01	22:00	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
55513 PREVENTIVA	11/04/2025 01:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99987916 TERMOFORMADORA À VÁCUO MULTIVAC F200			01/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3391 - SISTEMA HIDRÁULICO: REVISÃO VISUAL ANALISANDO VAZAMENTOS, MANGUEIRAS, CILINDRO, VÁLVULAS, ETC.; 3291 - COMANDO E SISTEMA ELÉTRICO: REVISÃO VISUAL APERTANDO BORNES, ANALISANDO CONTATOS, FIAÇÃO, FINS DE CURSO, ALTURAS, FIXAÇÕES; 5201 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE LIGAÇÃO, VEDAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS;; 3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM;

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA; JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA; JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA; JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

FEITO INSPEÇÃO VISUAL E CORRIDO FALHAS APARENTE.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	02/09/2025	21:05	21:59	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
68119 PREVENTIVA	21/06/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99987916 TERMOFORMADORA À VÁCUO MULTIVAC F200			03/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA;

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

VERIFICADO FUNCIONAMENTO DOS SENsoRES. SERÁ NECESSARIO AJUSTAR ALGUNS SENsoRES QUE ESTÃO O FUNCIONAMENTO INCORRETO.
NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR CORRETAMENTE DEVIDO CRONOGRAMA.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
255065 PAULO SILVESTRE PEDROZO PARIPINSKI	11/09/2025	01:40	01:40	
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	29/09/2025	21:05	22:00	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
75814 PREVENTIVA	09/08/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SEI SETOR EMB INDUSTRIALIZADOS	99987916 TERMOFORMADORA À VÁCUO MULTIVAC F200			02/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3397 - SISTEMA DE CORTE: REVISÃO VISUAL ANALISANDO RUÍDO, DESGASTES, FOLGAS, FIXAÇÕES, PARAFUSOS, CORTE, ALINHAMENTO, ETC.; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:**Executantes programados para as tarefas:**

JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

INSPECIONADO E AJUSTADO RESISTENCIAS E CONECTORES DANIFICADOS.

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	05/09/2025	21:01	21:59	
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	24/09/2025	00:00	00:40	
287859 JOSÉ ALDEMIR PEDROSO MOREIRA	24/09/2025	01:40	03:05	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
80726 PREVENTIVA	11/09/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAJ		92 FRIG. AURORA CA	ELÉTRICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SFR SETOR EMBUTIDOS FRESCAIS	3528 MOEDOR DE CARNE HIGHTECH MO280 - SISTEMA DE SEGURANÇA			08/10/2025 10:20:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

VERIFICAR SENsores, CABOS E RELE DE SEGURANÇA

Executantes programados para as tarefas:

OZIAS DE FRANCA CARNEIRO;

Recomendação:**Ação tomada:**

FOI VERIFICADO CABOS E FEITO AJUSTE NOS SENsores

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254821 OZIAS DE FRANCA CARNEIRO	28/09/2025	10:12	10:20	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
65175 PREVENTIVA	30/05/2025 14:58:14	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina				
SFR SETOR EMBUTIDOS FRESCAIS	99986149 TERMOFORMADORA À VÁCUO MULTIVAC F200			06/10/2025 00:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3525 - CORTE TRANSVERSAL: ANALISAR FIO, CORTE, PONTO MORTO, FIXAÇÃO, DESGASTE, RUÍDO, PRESSÃO DE AR, ETC. DE TODO O SISTEMA;;

Descrição detalhada:

REVISAR SISTEMA DE CORTE

Executantes programados para as tarefas:

FABIANO DA SILVA RODRIGUES;

Recomendação:**Ação tomada:**

AJUSTADA COMO SOLICITADO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
283581	03/10/2025	04:55	05:00	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
55955 PREVENTIVA	18/04/2025 00:00:00	FLAVIO MAINARDES RODRIGU		92 FRIG. AURORA CA	
Local	Máquina				
SFR SETOR EMBUTIDOS FRESCAIS	99986752 EMBALADORA EPUPA-5000 USINOX 02			08/10/2025 11:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3243 - SISTEMA PNEUMÁTICO: REVISÃO VISUAL ANALISANDO VAZAMENTOS, MANGUEIRAS, CILINDROS, VÁLVULAS;; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

TAREFA QUINZENAL. INSPEÇÃO GERAL DO SISTEMA PNEUMÁTICO.

Executantes programados para as tarefas:

AGUINALDO PRESTES DE OLIVEIRA;

Recomendação:**Ação tomada:**

REVISADO SISTEMA DE AR

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254821 OZIAS DE FRANCA CARNEIRO	28/09/2025	11:12	11:30	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
81563 PREVENTIVA	17/09/2025 00:00:00	RHUAN CARLOS DE SOUSA GAI		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
SFR SETOR EMBUTIDOS FRESCAIS	99997352 ELEVADOR CONTAINERS TC-60 L - ALIMENTAÇÃO MOEDOR MO21			08/10/2025 10:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

54109 - INSPECIONAR COMPONENTES MECÂNICOS; Horas previstas: 0:00

Descrição detalhada:

REALIZAR INSPEÇÃO NO REDUTOR BUSCANDO VAZAMENTO E RUIDO ANORMAL

Executantes programados para as tarefas:

OZIAS DE FRANCA CARNEIRO;

Recomendação:**Ação tomada:**

REALIZADO INSPEÇÃO NÃO ENCONTRADO VAZAMENTO NEM RUIDO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254821 OZIAS DE FRANCA CARNEIRO	28/09/2025	10:22	10:30	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82571 PREVENTIVA	05/10/2025 14:30:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
TCA SETOR TUNEIS E CAMARAS	99994510 DESUMIDIFICADOR G-DRY 3000 - ABSORÇÃO			05/10/2025 14:30:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 0:15

Descrição detalhada:

TAREFA MENSAL

Executantes programados para as tarefas:

ANDERSON DOS SANTOS LIMA;

Recomendação:**Ação tomada:**

TROCA FEITA USANDO ITEM QUE JÁ ESTAVA REQUISITADO E ESTAVA DISPONÍVEL NA OFICINA ALOCADO DE FORMA ADEQUADA ESPERANDO DATA PARA SUBSTITUIÇÃO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254443 ANDERSON DOS SANTOS LIMA	05/10/2025	19:00	19:25	

CNPJ....: 83310441/0103-41

ENDERECO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C.

TELEFONE: (44) 3322-8200

Ordem de serviço



*** Unidade.....: 92 - FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 14:20

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
82572 PREVENTIVA	05/10/2025 14:59:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	MECÂNICA
Local	Máquina			Encerramento O.S.	Situação O.S.
TCA SETOR TUNEIS E CAMARAS	99994514 DESUMIDIFICADOR G-DRY 3000 - REGENERAÇÃO			05/10/2025 19:00:00	ORDEM DE SERVIÇO FECHADA
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem

Queixa \ tarefa:

1904 - TROCAR FILTRO DE AR; Horas previstas: 0:15

Descrição detalhada:

TAREFA MENSAL

Executantes programados para as tarefas:

ANDERSON DOS SANTOS LIMA;

Recomendação:**Ação tomada:**

TROCA FEITA USANDO ITEM QUE JÁ ESTAVA REQUISITADO E ESTAVA DISPONÍVEL NA OFICINA ALOCADO DE FORMA ADEQUADA ESPERANDO DATA PARA SUBSTITUIÇÃO

Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.
254443 ANDERSON DOS SANTOS LIMA	05/10/2025	19:26	19:45	