

# Ordens de Manutenção - FABIANO DA SILVA RODRIGUES

Total de Ordens: 1

| OS    | Solicitante                | Unidade             | Máquina  | Data Entrada     | Status                       |
|-------|----------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------------|
| 78944 | ANDREI JOSE OLIVEIRA SILVA | FRIG. AURORA CASTRO | 99985612 | 29/08/2024 10:40 | ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO |

## Detalhes das Ordens

### Ordem de Serviço: 78944

| Campo           | Valor                                      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Solicitante     | ANDREI JOSE OLIVEIRA SILVA                 |
| Unidade         | FRIG. AURORA CASTRO                        |
| Máquina         | 99985612 - EMBUTIDEIRA VÁCUO VF 620 POS.02 |
| Data Entrada    | 29/08/2024 10:40                           |
| Data Abertura   | 29/08/2024 10:40                           |
| Tipo            | CORRETIVA                                  |
| Status          | ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO               |
| Tipo Manutenção | N/A                                        |

**Descrição da Queixa:**  
PROTEÇÃO DE ACRÍLICO DO BICO DIRECIONADOR QUEBRADO - SEM 219-06