

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CNPJ.....: 83310441/0103-41

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 10:31

Página 40 de 395

Ordem de serviço

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.		Data		Solicitante		Executante		Unidade executante		Tipo manutenção																
81148 PREVENTIVA		10/10/2025 00:00:00		JOSÉ ADENILSON GONÇALVES				92 FRIG. AURORA CA																		
Local		Máquina				Encerramento O.S.		Situação O.S.																		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988556 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTÃO FINAL - SERVOMO						ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO																		
Início parada máquina		Fim parada máquina		Data prev. executar		PRT INMETRO:		Nr série:		Class. Origem																
Queixa \ tarefa: 21 - REVISÃO NOS MOTORES; Horas previstas: 1:00																										
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA SERVOMOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO MOTOR, AQUECIMENTO, RUÍDO, INTEGRIDADE DE CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO SERVOMOTOR																										
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;																										
Recomendação:																										
Ação tomada:																										
<table><tr><td>Funcionário executante</td><td>Data</td><td>Hora inicial</td><td>Hora final</td><td>R.G.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.										
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.																						

Nr. O.S.		Data		Solicitante		Executante		Unidade executante		Tipo manutenção																
81125 PREVENTIVA		04/10/2025 00:00:00		JOSÉ ADENILSON GONÇALVES				92 FRIG. AURORA CA																		
Local		Máquina				Encerramento O.S.		Situação O.S.																		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988557 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTÃO FINAL						ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO																		
Início parada máquina		Fim parada máquina		Data prev. executar		PRT INMETRO:		Nr série:		Class. Origem																
Queixa \ tarefa: 3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00																										
Descrição detalhada: INSPEÇÃO ESTRUTURAL: CONFERIR PONTOS DE FERRUGEM, DESGASTE, PARAFUSOS ESPANADOS, VEDAÇÕES E DEMAIS PONTOS ESTRUTURAIS QUE GARANTEM BOM FUNCIONAMENTO																										
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;																										
Recomendação:																										
Ação tomada:																										
<table><tr><td>Funcionário executante</td><td>Data</td><td>Hora inicial</td><td>Hora final</td><td>R.G.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.										
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.																						

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CNPJ.....: 83310441/0103-41

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 10:31

Página 41 de 395

Ordem de serviço

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.		Data		Solicitante		Executante		Unidade executante		Tipo manutenção																
81106 PREVENTIVA		10/10/2025 00:00:00		JOSÉ ADENILSON GONÇALVES				92 FRIG. AURORA CA																		
Local		Máquina				Encerramento O.S.		Situação O.S.																		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988558 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:						ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO																		
Início parada máquina		Fim parada máquina		Data prev. executar		PRT INMETRO:		Nr série:		Class. Origem																
Queixa \ tarefa: 5295 - VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO PNEUMÁTICO;; Horas previstas: 1:00																										
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA PNEUMÁTICO: VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES, LUBRIFIL E DEMAIS COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA																										
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;																										
Recomendação:																										
Ação tomada:																										
<table><tr><td>Funcionário executante</td><td>Data</td><td>Hora inicial</td><td>Hora final</td><td>R.G.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.										
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.																						

Nr. O.S.

Data

Solicitante

Executante

Unidade executante

Tipo manutenção

81105 PREVENTIVA

10/10/2025 00:00:00

JOSÉ ADENILSON GONÇALVES

92 FRIG. AURORA CA

Local

Máquina

Encerramento O.S.

Situação O.S.

ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO

99988559 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01

ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO

Início parada máquina

Fim parada máquina

Data prev. executar

PRT INMETRO:

Nr série:

Class. Origem

Queixa \ tarefa:

3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00

Descrição detalhada:

INSPEÇÃO ESTRUTURAL: CONFERIR PONTOS DE FERRUGEM, DESGASTE, PARAFUSOS ESPANADOS, VEDAÇÕES E DEMAIS PONTOS ESTRUTURAIS QUE GARANTEM BOM FUNCIONAMENTO

Executantes programados para as tarefas:

VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;

Recomendação:

Ação tomada:

Funcionário executante

Data

Hora inicial

Hora final

R.G.

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CNPJ.....: 83310441/0103-41

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

Ordem de serviço

Página 42 de 395

18/10/2025 10:31

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.		Data		Solicitante		Executante		Unidade executante		Tipo manutenção																
81108 PREVENTIVA		10/10/2025 00:00:00		JOSÉ ADENILSON GONÇALVES				92 FRIG. AURORA CA																		
Local		Máquina				Encerramento O.S.		Situação O.S.																		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988560 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:						ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO																		
Início parada máquina		Fim parada máquina		Data prev. executar		PRT INMETRO:		Nr série:		Class. Origem																
Queixa \ tarefa: 4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 1:00																										
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA: VERIFICAÇÃO DE BOTÕES, RESETS, CAIXAS DE BOTOEIRAS E DEMAIS COMPONENTES QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE SEGURANÇA																										
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;																										
Recomendação:																										
Ação tomada:																										
<table><tr><td>Funcionário executante</td><td>Data</td><td>Hora inicial</td><td>Hora final</td><td>R.G.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.										
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.																						

Nr. O.S.		Data		Solicitante		Executante		Unidade executante		Tipo manutenção																
81107 PREVENTIVA		10/10/2025 00:00:00		JOSÉ ADENILSON GONÇALVES				92 FRIG. AURORA CA																		
Local		Máquina				Encerramento O.S.		Situação O.S.																		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988561 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:						ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO																		
Início parada máquina		Fim parada máquina		Data prev. executar		PRT INMETRO:		Nr série:		Class. Origem																
Queixa \ tarefa: 53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 1:00																										
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE BOTÕES, CAIXAS DE BOTOEIRAS, FIAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA ELÉTRICO																										
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;																										
Recomendação:																										
Ação tomada:																										
<table><tr><td>Funcionário executante</td><td>Data</td><td>Hora inicial</td><td>Hora final</td><td>R.G.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.										
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.																						