

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Página 40 de 395

CNPJ....: 83310441/0103-41

Ordem de serviço

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 10:31

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
81148 PREVENTIVA	10/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	
Local ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	Máquina 99988556 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTÃO FINAL - SERVOMO	Encerramento O.S.	Situação O.S. ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO		
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa: 21 - REVISÃO NOS MOTORES; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA SERVOMOTOR: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO MOTOR, AQUECIMENTO, RUÍDO, INTEGRIDADE DE CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO E ACIONAMENTO E DEMAIS PONTOS PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO SERVOMOTOR					
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
81125	PREVENTIVA	04/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES	92	FRIG. AURORA CA
Local		Máquina		Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988557 INSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTÃO FINAL			ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa:					
3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada:					
INSPEÇÃO ESTRUTURAL: CONFERIR PONTOS DE FERRUGEM, DESGASTE, PARAFUSOS ESPANADOS, VEDAÇÕES E DEMAIS PONTOS ESTRUTURAIS QUE GARANTEM BOM FUNCIONAMENTO					
Executantes programados para as tarefas:					
VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante					
Data					
Hora inicial					
Hora final					
R.G.					

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Página 41 de 395

CNPJ....: 83310441/0103-41

Ordem de serviço

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 10:31

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
81106 PREVENTIVA	10/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	
Local ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	Máquina 99988558 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:	Encerramento O.S.	Situação O.S. ORDEN DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO		
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa: 5295 - VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO PNEUMÁTICO;; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA PNEUMÁTICO: VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES, LUBRIFIL E DEMAIS COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA					
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	tipo manutenção
81105	PREVENTIVA	10/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES	92	FRIG. AURORA CA
Local		Máquina		Encerramento O.S.	Situação O.S.
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO		99988559 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01			ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa: 3320 - ESTRUTURA E COMPONENTES: REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL, ANALISANDO CORROSÃO, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, SOLDAS, VIBRAÇÃO, BATENTES, E PLACAS DE SELAGEM; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada: INSPEÇÃO ESTRUTURAL: CONFERIR PONTOS DE FERRUGEM, DESGASTE, PARAFUSOS ESPANADOS, VEDAÇÕES E DEMAIS PONTOS ESTRUTURAIS QUE GARANTEM BOM FUNCIONAMENTO					
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante					
Data		Hora inicial		Hora final	
R.G.					

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Página 42 de 395

CNPJ....: 83310441/0103-41

Ordem de serviço

ENDEREÇO: ACESSO PARQUE CAXAMBU A 2500M DA ROD. PR-151, S/N / C

TELEFONE: (44) 3322-8200



*** Unidade.....: 92

- FRIG. AURORA CASTRO ***

18/10/2025 10:31

MANF0044/MANR0008

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo manutenção
81108 PREVENTIVA	10/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES		92 FRIG. AURORA CA	
Local ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	Máquina 99988560 INSSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:	Encerramento O.S.	Situação O.S. ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO		
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa: 4335 - VERIFICAR SISTEMA DE SEGURANÇA; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA DE SEGURANÇA: VERIFICAÇÃO DE BOTÕES, RESETS, CAIXAS DE BOTOEIRAS E DEMAIS COMPONENTES QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE SEGURANÇA					
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	

Nr. O.S.	Data	Solicitante	Executante	Unidade executante	Tipo
81107	PREVENTIVA	10/10/2025 00:00:00	JOSÉ ADENILSON GONÇALVES	92 FRIG. AURORA CA	manutenção
Local	Máquina	Encerramento O.S.	Situação O.S.		
ABT SETOR ABATE/RESFRIAMENTO	99988561 INSENSIBILIZADOR CO2 BUTINA - PORTA CORREDIÇA 01 - S:		ORDEM DE SERVIÇO EM EXECUÇÃ		
Início parada máquina	Fim parada máquina	Data prev. executar	PRT INMETRO:	Nr série:	Class. Origem
Queixa \ tarefa: 53925 - VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL;; Horas previstas: 1:00					
Descrição detalhada: INSPEÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO: VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DE BOTÕES, CAIXAS DE BOTOEIRAS, FIAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA ELÉTRICO					
Executantes programados para as tarefas: VALDOMIRO VICENTE DA CUNHA;					
Recomendação:					
Ação tomada:					
Funcionário executante	Data	Hora inicial	Hora final	R.G.	