Task ID: **L00-1412** Created: **04.08.2026** Deadline: **12.08.2026** Status: **Overdue**

Skader på murværk

Location
/Blok D/66 1. tv. | V1

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
11.11.2026


Created by
Kristian Kristensen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures







Location

/Blok D/66 1. tv.

Blok D - 66 1. tv..jpg | Version 1 | 03.06.2026 17.13



/Blok D/66 1. tv. | V1



/Blok D/66 1. tv. | V1